

1. Продукт : Посудомоечная машина
2. Модели : LD-2040WH, LD-2060MH
3. Серийные номера : Произведенные до 21 июня 2004

Тема : Новый улучшенный датчик Холла

1. Симптом и неисправность

- Симптом : Ошибка «IE» высвечивается после 2-3 месяцев эксплуатации.
- Причина : Датчик не регистрирует частоту вращения крыльчатки в канале подачи воды

2. Изменения



3. Информация.

Новые датчики устанавливаются на все модели с 21 июня 2004 года.

[Отличия предыдущего и нового датчиков]

ДО

- Производитель: Melexis
- P/No : 6501ED4001A

ПОСЛЕ

- Производитель : Asaikasai
- P/No : 6501ED4001B