

Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston

Имя файла:12052010.bin
Размер файла:2048 Байт
Модель:..... W104TEX
Серийный номер:...110160678
Код прошивки:.....2823320110
Формат прошивки:..EVOI

CRC - Контрольная сумма прописана: DCCBh

CRC - Контрольная сумма посчитана: DCCBh

* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.

Нет неотменённой ошибки.

Отложеный старт :.....0
Понижена температура :.....36
Понижены обороты отжима :.....0
Отжим исключен :.....0
Понижено потребление :.....0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.....0
Понижены обороты по дисбал. 1 :.....0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.....4
Перебои в сети :.....25
Перелив :.....0

Ошибка к.з.симистора (F01) :.....115
Ошибка тахогенератора (F02) :.....0
Ошибка NTC (F03) :.....0
Ошибка перелив (F04) :.....0
Ошибка нет слива (F05) :.....0
Ошибка селектора (F06) :.....0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....0
Ошибка (F08) :.....19
Ошибка EEPROM (F09) :.....0
Ошибка прессостат (F10) :.....54
Ошибка обрыв насоса (F11) :.....0

Недостаток воды :.....2
Сенсор проводимости :.....0
Ошибка CRC :.....0
EEPROM восстановлен :.....0
Нет блокировки люка :.....0
Нет разблокировки люка :.....0
Закупорка :.....1
Добавлено 1 полоскание :.....0
Добавлено 2 полоскания :.....0
Добавлено 3 полоскания :.....0
Добавлено 4 или больше полоск. :.....0
Дисбаланс < 100g :.....150
Дисбаланс 100 - 200g :.....154
Дисбаланс 200 - 300g :.....114

Дисбаланс 300 - 400g :.....	54
Дисбаланс 400 - 500g :.....	28
Дисбаланс 500 - 600g :.....	8
Дисбаланс 600 - 700g :.....	0
Дисбаланс > 700g :.....	0
Достигнуты макс. обороты :.....	549
Достигнуто на 50rpm меньше :.....	21
Достигнуто на 100rpm меньше :.....	3
Не достиг даже на 100rpm меньше :.....	1
Наполнение < 10 литров :.....	184
Наполнение 10-15 литров :.....	184
Наполнение 15-20 литров :.....	42
Наполнение > 20 литров :.....	7
Наработка клапана при стирке :.....	0
Полная наработка клапана :.....	0
Задержка из-за давления :.....	0