

Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston

Имя файла:orig2.bin
Размер файла:2048 Байт
Модель:..... W104TEX
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....2823320110
Формат прошивки:..EVOI

CRC - Контрольная сумма прописана: DB72h

CRC - Контрольная сумма посчитана: DB72h

* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.

Неотменённая ошибка: **F10**

Отложеный старт :.....0
Понижена температура :.....0
Понижены обороты отжима :.....0
Отжим исключен :.....0
Понижено потребление :.....0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.....0
Понижены обороты по дисбал. 1 :.....0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.....0
Перебои в сети :.....1
Перелив :.....0

Ошибка к.з.симистора (F01) :.....1
Ошибка тахогенератора (F02) :.....0
Ошибка NTC (F03) :.....0
Ошибка перелив (F04) :.....0
Ошибка нет слива (F05) :.....0
Ошибка селектора (F06) :.....0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....0
Ошибка (F08) :.....0
Ошибка EEPROM (F09) :.....0
Ошибка прессостат (F10) :.....1
Ошибка обрыв насоса (F11) :.....0

Недостаток воды :.....0
Сенсор проводимости :.....0
Ошибка CRC :.....0
EEPROM восстановлен :.....0
Нет блокировки люка :.....0
Нет разблокировки люка :.....0
Закупорка :.....0
Добавлено 1 полоскание :.....0
Добавлено 2 полоскания :.....0
Добавлено 3 полоскания :.....0
Добавлено 4 или больше полоск. :.....0
Дисбаланс < 100g :.....2
Дисбаланс 100 - 200g :.....0
Дисбаланс 200 - 300g :.....1

Дисбаланс 300 - 400g :.....0
Дисбаланс 400 - 500g :.....0
Дисбаланс 500 - 600g :.....0
Дисбаланс 600 - 700g :.....0
Дисбаланс > 700g :.....0
Достигнуты макс. обороты :.....4
Достигнуто на 50rpm меньше :.....0
Достигнуто на 100rpm меньше :.....0
Не достиг даже на 100rpm меньше :.....0
Наполнение < 10 литров :.....2
Наполнение 10-15 литров :.....0
Наполнение 15-20 литров :.....0
Наполнение > 20 литров :.....0
Наработка клапана при стирке :.....0
Полная наработка клапана :.....0
Задержка из-за давления :.....0