

Инструкция по эксплуатации Ювелирных весов ML-B01

Благодарим Вас за то, что Вы предпочли наш высококачественный продукт. При бережном отношении, ювелирные весы прослужат долгие годы. Весы сделаны из высококачественных комплектующих Японского производства.

Характеристики:

Модель	ML-B01 50	ML-B01 500
Предел взвешивания:	50 грамм	500 грамм
Точность:	0.01 грамм	0.1 грамм
Питание:	2 батарейки AAA	2 батарейки AAA
Габариты:	90x51x20 мм	90x51x20 мм
Масса с батарейками	61 грамм	61 грамм

Подсветка экрана.

Весы оснащены функцией автоматического отключения при бездействии.

Эксплуатация:

1. Откройте верхнюю крышку.
2. Установите весы на ровную жесткую горизонтальную поверхность.
3. Включите весы кнопкой I/O.
4. Дождитесь появления на экране цифры 0.
5. Положите взвешиваемый предмет.



Использование функции ТАРА

1. Откройте верхнюю крышку.
2. Установите весы на ровную жесткую горизонтальную поверхность.
3. Включите весы кнопкой I/O.
4. Дождитесь появления на экране цифры 0.
5. Положите на весы тарелочку-тару на которой Вы будете взвешивать предметы.
6. Нажмите на кнопку Т, на экране появится 0.
7. Положите взвешиваемый предмет на тарелку.

В качестве тарелки можно использовать крышку от весов.

Калибровка

1. Откройте верхнюю крышку.
2. Установите весы на ровную жесткую горизонтальную поверхность.
3. Включите весы кнопкой I/O.
4. Дождитесь появления на экране цифры 0.
5. Нажмите и удерживайте кнопку М в течение 3 секунд. На экране появится надпись CAL.
6. Снова нажмите на кнопку М. На экране появятся мигающие цифры 50 (Весы ML-B01 50) или 500 (Весы ML-B01 500)
7. Поставьте на весы калибровочную гирьку (в комплект не входит) 50 грамм (Весы ML-B01 50) или 500 грамм (Весы ML-B01 500)
8. Дождитесь окончания калибровки надпись PASS. В случае появления надписи FAIL означает, что калибровка прошла с ошибкой. Вы поставили гирьку не того веса. Или вообще не поставили гирьку.