

LG Electronics Inc.

Дата публикации: 04 Янв 2005

Модель : WD-80250S

Страна : Россия

Серийные номера : Произведенные в период с Авг. 2003 ~ до Дек. 2004  
308KW xxxxx ~ 412KW 00 xxxxx

Тема : Выход пены из лотка для загрузки порошка

**Проявление**

В процессе предварительного отжима перед первым полосканием большое количество пены выходит из выдвижного лотка.

**Причина**

Одна из вероятных причин – использование большого количества порошка или порошка, не предназначенного для стиральных машин.

**Действия**

Смотрите ниже

Проверить, вытекает ли пена из лотка для загрузки моющих средств



Проверить, какое количество порошка использует клиент.



Проверить использует ли клиент порошок, предназначенный для стиральных машин.



Замените плату управления на модифицированную.

※ Количество пены зависит от типа порошка. Иногда производители порошка указывают на упаковке количество более необходимого.

Очень важно рекомендовать использовать порошки, предназначенные для стиральных машин (с низким пенообразованием) и не превышать количество порошка.

※ С января 2005 года модифицированные платы управления устанавливаются на стиральные машины при производстве.

- End -