

# JVC Service Bulletin

Модель	Сервисные инструкции	
<b>AV-2103CE, AV-2104CE, AV-2107CE, AV-2104YE, AV-1403FE, AV-1404FE, AV-1403AE, AV-1404AE, AV-2104TE, AV-2107TE, AV-2103YE, AV-14F14, AV-1414FE, AV-2105WE, AV-2107WE, AV-2104QE, AV-14A14, AV-2104DE, AV-21C14, AV-21E14, AV-21D14, AV-21L14, AV-12L24, AV-21U4, AV-2114YE, AV-21F14, AV-21F24</b>	<b>Модели на шасси CW</b>	

**СИМПТОМ:** Иногда не включается из режима “stand-by”, не включается после выключения с пульта и последующего включения с пульта, длительное время включения из режима “stand-by”.

11 августа 2005 г.

**МЕРЫ:** Для устранения неисправности необходимо заменить конденсатор согласно новому заказному номеру из таблицы:

No.	Позиционный номер	Старый парт номер	Новый парт номер
1	<b>C988</b>	<b>QETN1CM-476Z</b>	<b>QETN1HM-226Z</b>