



RELAÇÃO DE FLYBACK POR :

**MARCAS**



# MARCAAS

## Aiwa

154-138 W	HR 7731	Aiwa: CTV 2004
FCK 14 A 009 D	HR 7728	Aiwa: CTV 1405 R
FCK 14 B2	HR 7687	Aiwa: VXT 1010, 1100 AE, VXT 1010 KNT Canguru
JF 0208-0218 C	HR 7971	Aiwa: TV tipo CFTV modelo TVC 1400 14"
KFS 60455 C	HR 7434	Aiwa: CTV 5102 RM 21"
KFT 4 AA 271 X	HR 8483	Aiwa: AR 295

## Baysonic

154-164 E	HR 7608	Baysonic: CB-14
154-165 D	HR 7984	Baysonic: CB-20
FCK 14 A 028 A	HR 7737	Baysonic: CB-14 A
CF 0341 (FCM 20 A 016)	HR 7443	Baysonic: CB-20 A

## Blue Sky (distribuido por Carrefour)

CFB 2-005 B	HR 8224	Blue Sky: TC 9112
FSV 20 B 013	HR 8438	Blue Sky: TC 2033 N
FUY 20 A 001	HR 7950	Blue Sky: BS 2799 TX
TLF 70161	HR 7491	Blue Sky: K 3615

## Brassonic

FCV 1422 L01	HR 7094	Brassonic: CT-1400, CT-1409
TCG 30 B 13	HR 8692	Brassonic: CT 1000

## Brooksonic

BSC 23-1108	HR 7679	Brooksonic: CTVL 4545
FCC 1415 AL	HR 7254	Brooksonic: GTV 4545, CTVG 4545 LSTC
FCC 2015 AL	HR 7083	Brooksonic: CTVG 5454 LSTC
FCC 2015 FL	HR 7787	Brooksonic: CTVG 5454 LST
FCK 1415 AL (EL)	HR 7603	Brooksonic: MVR 2150 14" Canguru

## CCE (Flybacks da linha TAT)

TAT 1401 B	HR 7888	HPS 1415C, HPS 1425A, HPS 1425B, HPS 1450B, HPS 1465 (A / B), HPS 1470
TAT 1402 B	HR 7888	HPS 1415C, HPS 1425A, HPS 1425B, HPS 1450B, HPS 1465 (A / B), HPS 1470
TAT 1403 B	HR 7892	HPS 1465 ZC, HPS 1465 ZD, HPS 1465 ZG, HPS 1465 ZH,
TAT 1404 A	HR 8099	HPS 1465 ZE, HPS 1465 ZI,
TAT 1405 C	HR 8101	HPS 14 B, HPS 14 E, HPS 14 R,

TAT 1406 A	HR 8106	HPS 1470 V, HPS 1470 Y
TAT 1407 B	HR 8295	HPS 1492
TAT 1409 B	HR 8283	HPS 1401 B, HPS 1401 C, HPS 1402 B, HPS 1402 F
TAT 1412 A	HR 8460	HPS 1405
TAT 2001 B	HR 7890	HPS 2010 B, HPS 2025, HPS 2025 B, HPS 2050 B, HPS 2065, HPS 2070
TAT 2002 B	HR 7890	HPS 2065 Z, HPS 2065 ZB, HPS 2065 ZC,
TAT 2003 B	HR 7887	HPS 2065 ZD, HPS 2065 ZE,
TAT 2004 B	HR 7889	HPS 2070 P, HPS 2070 Q, HPS 2070 R, HPS 2070 X
TAT 2005 A	HR 8102	HPS 2080 E
TAT 2006 C	HR 8103	HPS 2070 S, HPS 2070 V, HPS 2080, HPS 2080 B, HPS 2081
TAT 2007 A	HR 8104	HPS 2080 D
TAT 2008 A	HR 8105	HPS 2092
TAT 2009 B	HR 8261	HPS 1402 C, HPS 2001, HPS 2002, HPS 2002 D, HPS 2002 E,
TAT 2012 A	HR 8806	HPS 2005 G, HPS 2181 B
TAT 2101 A	HR 7891	HPS 2181
TAT 2701 A	HR 8297	HPS 2781 B
TAT 2702 A	HR 8778	HPS 2706 B
TAT 2901 A	HR 8270	HPS 2981
TAT 2902 A	HR 8294	HPS 29 E
TAT 2903 A	HR 8267	HPS 2901 B
TAT 2904 A	HR 8267	HPS 2904 E, HPS 2906 B, HPS 2906 C, TV 29 BLK/B,C,D
TAT 3401 A	HR 8274	HPS 33 R, HPS 33 RB, HPS 33 RC

## CCE (Outros modelos de flyback)

154-179 M	HR 8251	HPS 2990, HPS 2990 B
154-279 R	HR 8297	HPS 2780
DCF 1577	HR 7494	HPS 1491, HPS 1495
DCF 2077 A	HR 7455	HPS 2095*
DCF 2077 Z	HR 7468	HPS 2091, HPS 20 VR, HPS 2025, HPS 2050A, HPS 2050C, HPS 2050 R, HPS 2095 B
FA 1426	HR 7468	HPS 2025, 2050 A, 2050 C, HPS 2050 R
FBT 2990 A	HR 8251	HPS 2990, HPS 2990 B
FBT 3380	HR 8296	HPS 3380
FCM 2015 CL	HR 7879	HPS 2010 A
KFS 60226 B	HR 7494	HPS-1425, HPS 1450A, HPS 1450B*, HPS 1450 C, HPS 1450 T, HPS 1495 BR

KFS 60266 HR 7468 HPS 2025, 2050 A, 2050 C,  
HPS 2050 R

### Cineral

3214014 HR 8831 Cineral: TC 1465, TC 1485 C  
3219003 HR 8464 Cineral: 5194 Canguru  
3219004 HR 7629 Cineral: TC 2122  
3220030 HR 8463 Cineral:  
FCK 14 A 033 HR 7843 Cineral: CN 3338 V  
FFA 94024 L HR 8860 Cineral: TS 2975  
TLF 70225 HR 8834 Cineral: TC 1010 R

### Continental

154-189 H HR 8096 Continental: GT 9313  
JF 0208-0208 C HR 8466 Continental: TV 2022  
JF 0501-0500 B HR 7918 Continental: 5501 VT

### Daewoo

1142.5037 A HR 7916 Daewoo: 14 A 1  
1142.5057 HR 7880 Daewoo: 14 A 5 T  
154-189 C HR 7457 Daewoo: 8820 14"  
154-279 C HR 7960 Daewoo: CFTV 2960  
FSA 28013 M HR 7880 Daewoo: DVC 20 E 06

### Emerson

1105 0377 HR 7037 Emerson: UX 21", UX 25" e  
UX 28" (28" EMS HO)  
154-189 H HR 8096 Emerson: 3352 Z  
3141030 HR 7666 Emerson: TC 8121  
3214014 HR 8831 Emerson: TC 1485 C  
3219003 HR 8464 Emerson: VT 1921, VT 1922  
3220030 HR 8463 Emerson:  
FCK 14 A 022 HR 8805 Emerson: TC 1393  
FCK 1415 JL HR 7670 Emerson: 2122 C  
TLF 70225 HR 8834 Emerson: TC 1010 R

### First Line

1142.5086 B HR 7950 First Line: FL 2001 STS  
4031800111 HR 8029 First Line: FL 2898 ST,  
Chaasis: 11 AK 19  
DCF 1577 A HR 7456 First Line: AV 1490, AV 1492,  
DW 1430  
FA 2017 HR 8303 First Line: T 20 AW  
FA 2019 HR 7468 First Line: DCT-2070M  
KFS 60455 A HR 7690 First Line: AV 2091, AV 2091  
M e AV 2091 MD

### Fisher

154-374 A HR 7985 Fisher: CB 28 C 22 X (TV  
Professional 28")  
3122 138 36570 HR 6212 Fisher: CFF 5505 (Monitor  
Hospitalar 25")  
AT 2077 / 81 HR 6212 Fisher: CFF 5507 (Monitor  
Hospitalar 27")  
L 40 A 00600 HR 7726 Fisher: PC 3525, PC 4525  
L 40 B 05500 HR 8328 Fisher: FTM 612, FTM 612 O  
(CFTV 21")

### General Electric (Vide também RCA)

2 G 25026-B1G HR 7281 GE: 25 GE 542, 25 GT 500  
2 G 25026-B2H HR 8555 GE: 25 GC 710, 25 GC 560,  
27 GC 752  
2 G 25026-B3F HR 8478 GE: 25 GE 542, 25 GT 500  
(Vide HR 7281)  
2 G 25027-A3C HR 8374 GE: 27 GT 618

### Goldstar

154-164 E HR 7608 Goldstar: GTV 5050  
154-168 D HR 7755 Goldstar: TV 14" CNT 9175  
154-177 B HR 7485 Goldstar: 20 E 60, 9762 N,  
CAT 9762, CBS 4741, CBS  
4742,  
154-177 J HR 7484 Goldstar: 14 CB 80, 20 CB 80,  
CP 14 A 13  
154-179 M HR 8251 Goldstar: CP 29 C 10  
154-179 Z HR 7645 Goldstar: CFTV 14"  
154-182 R HR 7894 Goldstar: 20 E 62  
154-183 W HR 8613 Goldstar: CMR 9460 X  
154-207 A HR 7910 Goldstar: KP 14 V 30 Canguru ,  
KB 14 U 30, KF 14 V 30, KF 14  
V 30H  
154-374 A HR 7985 Goldstar: CB 25 C 20 X, CB  
25 C 36 X, CL 28 C 22 N  
154-375 A HR 8277 Goldstar: 20 J 20  
6174 Z 8001 A HR 7896 Goldstar: CB 20 A 90 X, CB 20  
B 70 X, CB 20 C 22 T, CB 20  
D 60 X,

### Gradiente

154-177 J HR 7484 Gradiente: GT-1420, GT 1422,  
GT 2020  
154-207 A HR 7910 Gradiente: GTV 142 TV 14"  
Canguru  
47105380 HR 8833 Gradiente: HRM 290 S  
CJ 27898 HR 8269 Gradiente: HRM29PS, HRM33PS



# MARCAAS

CJ 28212	HR 8268	Gradiente: HRM 290 PS, HRM 330 S, HRM 370 PS
FCV 1410 E 06	HR 8239	Gradiente: GT 1410, GT 1411, 14 C 5160, 14 C 5170
FCV 2010 E 02	HR 7357	Gradiente: GT 1410, GT 1411, GT 2010, GT 2011, GT 2015

## Grundig (Chassis Philips)

BG 2032-642-3001	HRT 248 BP	Grundig: ST 1470/9
2436912	HR 7117	Grundig: Chassis CUC 300 e CUC 330
29201.029.01	HR 6500	Grundig: 1663, 1663 TOP, 1663 TXT, 1670 TOP, 1670 TXT, 3670 TXT
29221.031.63 A	HR 6673	Grundig: ST 55-750 / ST 55-800
4822 140 10567	HR 7817	Grundig: TVR 3701 SV Canguru TVR 3710

## Hitachi

154-177 M	HR 7945	Hitachi: CPT 1430, 2030 e 2130
154-207 B	HR 7606	Hitachi: CPT 2020
154-207 N	HR 7606	Hitachi: CPT 2020
2435085	HR 7947	Hitachi: C 1405, 1405 T, 1408 T, 1409 R, 1414, 1414 R, 1414 R/T
2435373	HR 7983	Hitachi: CMT 2918; CMT 2928PX
4515 05 14	HR 7225	Hitachi: CL 2543, CL 2843
DCF 2077 Y	HR 7916	Hitachi: C 1411 R

## Jeferson

3714002	HR 7460	Jeferson: TV Canguru
---------	---------	----------------------

## JVC

154-165 A	HR 7483	JVC: C 21 E
CE 41320-AOC	HR 8400	JVC: AVS 29 M 1 S
CE 42374-00 CKJ 1	HR 8330	JVC: HRM 37 PS
CE 42586-001 J 1	HR 8512	JVC: AVN 2182
FCK 14 A 028 A	HR 7737	JVC: C 14 K 1 SP
FCM 21 A 004	HR 7491	JVC: C 21 E
FSM 27 A 001	HR 8511	JVC: AV 27120

## Kirey

FC 1426	HR 7455	Kirey: KTV 1414
FA 2019	HR 7468	Kirey: KTV 2020

## LG

154-177 J	HR 7484	LG: CP 14 A 13, CP 14 B 84, CP 20 B 84
154-179 M	HR 8251	LG: CP 29 C 84 M, CP 29 C 85, CP 2984 M
154-374 A	HR 7985	LG: CP 29 C 76 N
154-375 A	HR 8277	LG: CP 14 B 84 H
6174 V 6002 G	HR 8300	LG: CP 20 B 15
6174 V 6004 D	HR 8276	LG: CP 21 Q 22
6174 V 8004 A	HR 8163	LG: CP 20 B 85
6174 V 8004 D	HR 8300	LG: CP 20 B 15
6174 V 8005 C	HR 8300	LG: CP 20 B 85
6174 Z 6012 D	HR 8838	LG: CP 29 E 85, CP 29 E 86
6174 Z 6012 T	HR 8808	LG: CT 29 O 26 ET
6174 Z 6032 A	HR 8276	LG: CP 21 O 20, CP 21 O 22
6174 Z 6040 B	HR 8300	LG: CP 14 J 52
6174 Z 8001 A	HR 7896	LG: CF 14 A 80 B
6174 Z 8004 A	HR 8163	LG: CP 14 J 52
6174 Z 8005 E	HR 8123	LG: CF 20 D 70 K, CF 20 K 44 EX

## Milenium

JF 0501-1215	HR 8649	Milenium 21" D-21 N
--------------	---------	---------------------

## Mitsubishi

334 B 08201	HR 8213	Mitsubishi: TC-1441, TC-2030, TC-2031, TC-2034, TC 2040, TC 2041 (Foco Alto)
334 B 08202	HR 7667	Mitsubishi: TC-1441, TC-2030, TC-2031, TC-2034, TC 2040, TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 12602	HR 7718	Mitsubishi: CFTV AUM 137A, TC 1441 Plus
334 P 13001	HR 7667	Mitsubishi: TC-1441, TC-2030, TC-2031, TC-2034, TC 2040, TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 13002	HR 7667	Mitsubishi: TC-1441, TC-2030, TC-2031, TC-2034, TC 2040, TC 2041 (Foco Baixo)
334 P 18504	HR 8262	Mitsubishi: TC 21FC
334 P 19501	HR 8213	Mitsubishi: TC-1441, TC-2030, TC-2031, TC-2034, TC 2040, TC 2041 (Foco Alto)
334 P 20001	HR 8263	Mitsubishi: TC 1492 e TC 1498
334 P 20101	HR 8761	Mitsubishi: TC 2051, TC 2054
334 P 22001	HR 7966	Mitsubishi: CT 25 A 5 TX e CT 25 A 5 STX
334 P 229 B1	HR 8266	Mitsubishi: TC 2097, TC 2098, TC 2099

334 P 229 C1	HR 8266	Mitsubishi: TC 2097, TC 2098, TC 2099
DCF 1577 N	HR 7482	Mitsubishi: C 3426, C 3427, C 3428
DCF 2077 N	HR 7481	Mitsubishi: C 4824, C 4828
NF 7404 E	HR 8606	Mitsubishi: CT 2054, CT 2060, CT 2094

## Nokia

1192.6001	HR 7253	Nokia: 6355 VT
CF 0304	HR 7491	Nokia: 5520 VT
FCG 2011 L 03	HR 7938	Nokia: SAT 210 20"
FCG 2045 AL	HR 7983	Nokia: SAT 210 20"
FM 0519	HR 5801	Nokia: 7184 TPO, 7192, 7193, 7194 SAT

## Panasonic (National)

154-164 F	HR 7671	Panasonic: 1402 MN
KFT 2 AB 118 F	HR 8513	Panasonic: TC 34 A9
KFT 2 AB 119 F	HR 8513	Panasonic: TC 34 A9
KFT 2 AB 281 F1	HR 8836	Panasonic: TC 14 A 9, TC 14 A 10
KFT 3 AB 054 F	HR 8473	Panasonic: PV-M 2077
KFT 3 AB 080 F	HR 8783	Panasonic: TC 14 B7, TC 14 C 20, TC 20 B7, TC 20 C20
KFT 3 AB 096 F	HR 8750	Panasonic: TC 14 A 8
KFT 3 AB 119 F	HR 8819	Panasonic: TC 20 G 9A
KFT 3 AB 280 F1	HR 8750	Panasonic: TC 20 A8, TC 20 A10
KFT 4 AA 271 X	HR 8483	Panasonic para Aiwa
KFT 4 AB 005	HR 8322	Panasonic para Philips
KFT 4 AB 055 F	HR 8429	Panasonic: TC 29 A8, TC 29 A9, TC 29 A 10
KFT 4 AB 143 F	HR 8822	Panasonic: TC 29 A 11
OLF 04507 F1	HR 8391	Panasonic: CT 29 L 3
OLF 04508 F	HR 8756	Panasonic: CT 27 G 30 T
TCG 30 B 04	HR 7948	Panavision: TV 12"
TLF 14427 F	HR 7615	Panasonic: PVM 2050 Canguru
TLF 14521 F	HR 7257	Panasonic: TC 2033, TC 2043
TLF 14531 FV	HR 8609	Panasonic: TC 209 C, TC 210 S, TC 212, TC 213, TC 215 M
TLF 14533 FV 2	HR 7988	Panasonic: TC-20C1, TC-20D1, TC-20R1, TC-212S, TC 214M,
TLF 14534 F2	HR 8565	Panasonic: TC 144M e TC 145 M
TLF 14567 F	HR 7257	Panasonic: TC 1635, TC 1641
TLF 14595 B	HR 7801	National: CN-675, CN-675C, CN-675R
TLF 14595 F	HR 7801	National: CN-675, CN-675C, CN-675R

TLF 14731 F	HR 7986	Panasonic: TC 14C1, TC 14C1V, TC 14D1, TC 14D1V, TC 14R1,
TLF 14731 F1	HR 7986	Panasonic: TC 14C1, TC 14C1V, TC 14D1, TC 14D1V, TC 14R1,
TLF 14731 F1A	HR 8097	Panasonic: TC 16 C1, TC 16 D1, TC 16 D1U
TLF 14731 F2A	HR 8098	Panasonic: TC 14C2, TC 14D2
TLF 14731 F3A	HR 8098	Panasonic: TC 14C2, TC 14D2
TLF 15506 F	HR 7262	Panasonic: TC 2174, TC 2175
TLF 15531 FA	HR 8108	Panasonic: TC 20A2, TC 20C2, TC 20D2, TC 20D2U
TLF 15534 F	HR 7288	Panasonic: TX 21 T 1
TLF 15544 F	HR 8401	Panasonic: CTP 2580 S
TLF 15564 F	HR 8426	Panasonic: TC 20 BS 5, TC 20 C 4, TC 20 D 4, TC 20 C 5
TLF 15615 F	HR 8414	Panasonic: CT 20 R 10 XR e CT 20 S 10 R
TLF 15626 F	HR 8264	Panasonic: TC 14 C4, TC 14 C5
TLF 15644 F1	HR 8783	Panasonic: TC 14 B7, TC 14 C 20, TC 20 B7, TC 20 C20
TLF 15646 F	HR 8568	Panasonic: TVC 21 V 50
TLF 4 G 503 F	HR 8271	Panasonic: TC 14 C6, TC 14 C20, TC 20 C6
TLF 6028 F	HR 8076	Panasonic: TC-182M, TC-205M
TLF 6522 F	HR 8075	Panasonic: TC-182, TC-205, TC-206, TC-207, TC-208M
TLF 70162 G	HR 7443	Singer: TVC 3920

## Paxan

DCF 2077	HR 7455	Paxan: 20 D 49, 21 M 4 SD
FC 1426	HR 7455	Paxan: CTV 20", CTV 21"

## Pekonic

TCG 30 B 02	HR 8692	Pekonic: CT 1000
TCG 30 B 13	HR 8692	Pekonic: CT 1000
TCV 50 B 01	HR 7094	Pekonic: CT 1400, CT 1409

## Philco (Flybacks B32)

B32 3403	HR 6280	PC-1401, PC-1601, PC-1602, PC-2001, PC-2002, PC-2003
B32 3409	HR 6280	PC-1401, PC-1601, PC-1602, PC-2001, PC-2002, PC-2003



# MARCAAS

B32 3412	HR 7166	PC-1405, PC-1406, PC-1415, PC-1416, PC-1425, PC-1425U,
B32 3413	HR 7164	PC-2004, PC-2007,
B32 3415	Descontinuado	Philco: 17 A2
B32 3418	HR 6383	PC-2025, PC 2026*
B32 3426	HR 6383	PC-2025, PC 2026*
B32 3431	HR 7166	PC-2004, PC-2007,
B32 3437	HR 8109	PC-1435, PC-1435/06, PC-1436
B32 3438	HR 8110	PC-2035, PC-2035/06, PC-2036
B32 3439	HR 8111	PC-2136
B32 3448	HR 8112	PC-1437, PC-1438, PC-1439
B32 3449	HR 8113	20 R 37, PC-20R, PC-20R37, PC-20R38, PC-20R42,
B32 3452	Descontinuado	Philco: 17 A2
B32 3453	HR 8114	PC 1443, PC 1444, PCM 1446
B32 3454	HR 8115	PCM 2043, PCM 2044, PCM 2144, PCM 2046, PCM 2146

## Philco (Outros modelos de Flybacks)

154-064 N	HR 8112	Philco: PC 1441, PC 1442
154-177 J	HR 7484	Philco: CPT 2030 R, CPT 2040
3214029	HR 8823	Philco: PVT 1418 Canguru
BW 00103	HR 8845	Philco: PCF 2700, PCS 2952
FCG 1445 CL	HR 7719	Philco: 14 C 98 RC
FCK 14 B 025 A	HR 8823	Philco: PVT 1418 Canguru
FCM 14 B 007 B	HR 8169	Philco: PTVR 1400
FCM 20 B 043	HR 7779	Philco: PTVR 2400 e PTVR 2410
FFA 94024 L	HR 8860	Philco: 29 MS 7
FSA 25023 S	HR 8514	Philco: 14 BP 8
OV 2094 / D1A	HR 8468	Philco: PCR 2048, PCR 2049, PCS 2050, PCS 2051, PCS 2060
OV 2094 / D1F	HR 8845	Philco: PCS 2952

## Philips (por código de serviço)

2422 531 02471	HR 7222	Philips: 25 PT 5531
2422 531 02472	HR 7174	Philips: 29 PT 5632
2422 531 02519	HR 8835	Philips: 21 PT 639, 739 e 21 PT 5431, 5432
2422 531 02598	HR 7235	Philips: 14 PT 3131, 14 PT 4131, 20 PT 3331, 20 PT 4331
2422 531 98025	HR 8373	Philips: 28 PW 6521, 28 PW 6816, 32 PW 878A
3106 108 08070	HR 7661	CM 11340

3122 138 36570	HR 6212	Fisher: CFF 5505 (Monitor Hospitalar 25")
3122 138 38143	HR 6581	Philips: 33 PT 702 A, 33 FL 1785
3128 138 21041	HR 8331	Philips: 29 PT 656 A e 29 PT 856 A
4806 140 17010	HR 1610	Chassis: KT 3, KT 3 M, KT 33 A-2 S
4806 140 17011	HR 2064	Chassis KL 8
4806 140 17013	HR 2277 T10S	L6/LA - 7 pinos (31071)
4806 140 17018	HR 2277 T11S	12 BX 1001/78 W, BX 1010, TX 1572 Chassis TX/BX
4806 140 17020	HR 6133	14 CN 4415, 14 CT 6018, 14 CT 6020, 14 CT 6415, 14 CT 6420
4806 140 17022	HR 6285	21 CT 7675/78, 28 CT 7690, 28 CT 7692/3/4
4806 140 17023	HR 6357	Chassis NCF-10
4806 140 17024	HR 7611	14 GL 1311
4806 140 17025	HR 6397	Chassis CTO-C
4806 140 17028	HR 8233	21 GR 7560
4806 140 17029	HR 7649	14 GL 1010, 14 GL 1310, 14 GL 1410, 16 GL 1030, 20 GL 1440
4806 140 17031	HR 6218	28 GR 7580, 28 GR 7680
4806 140 17032	HR 7650	14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
4806 140 17033	HR 7662	14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17034	HR 6546	28 GR 7585, 28 GR 7685, 29 GR 7885, V 9350-BP
4806 140 17035	HR 7300	Philips: 17 BL 2022
4806 140 17037	HR 7660	20 GX 1650, 20 GX 1656, 20 GX 1658, 20 GX 1660, 20 GX 1665
4806 140 17038	HR 7659	14 GX 1610, 14 GX 1616, 14 GX 1618
4806 140 17043	HR 2277 T12S	L6L5 Chassis BL 8 pinos (32531)
4806 140 17045	HR 7650	14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
4806 140 17046	HR 7662	14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17047	HR 6218	28 GR 7580, 28 GR 7680
4806 140 17049	HR 2277 T12S	L6L5 Chassis BL 8 pinos (32531)
4806 140 17051	HR 7259	14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 140 17052	HR 8292	25 GX 1888, 29 GX 1888
4806 140 17055	HR 7650	14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,

4806 140 17056	HR 6285	21 CT 7675/78, 28 CT 7690, 28 CT 7692/3/4
4806 140 17058	HR 8257	14 GL 1018, 14 GL 1019, 14 GL 1319
4806 140 17059	HR 7662	14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17061	HR 8252	14 GX 1619
4806 140 17062	HR 8255	20 GX 1659, 21 GX 1669
4806 140 17063	HR 8290	25 GX 1889
4806 140 17064	HR 8305	29 GX 1898, 29 GX 1899, 29 GX 1999
4806 140 17066	HR 7662	14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
4806 140 17067	HR 7963	14 PT 110A, 14 PT 111 A, 14 PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT 120 A
4806 140 17068	HR 8124	21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
4806 140 17069	HR 7962	14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11, 20 PT 222 A,
4806 140 17072	HR 8253	29 PT 552 A, TS 3258 C 101
4806 140 17073	HR 7963	14 PT 110A, 14 PT 111 A, 14 PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT 120 A
4806 140 17074	HR 7962	14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11, 20 PT 222 A,
4806 140 17075	HR 7259	14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 140 17077	HR 8333	29 PT 752 A
4806 140 17078	HR 8291	29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT 654 A, 29 PT 854 A,
4806 140 17084	HR 8323	37 PT 782 e 37 PT 784
4806 140 17085	HR 8291	29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT 654 A, 29 PT 854 A,
4806 140 17087	HR 8334	21 PT 836 A
4806 140 17088	HR 8386	21 PT 838A, 25 PT 848A, 29 PT 458A, 29 PT 4631
4806 140 17089	HR 8388	29 PT 658 A e 33 PT 758 A
4806 140 17090	HR 8240	20 PT 228 A, 20 PT 314, 20 PT 324A, 20 PT 428 A, 20 PT 326 A
4806 140 17091	HR 8373	28 PW 6521, 28 PW 6816, 32 PW 878A
4806 148 87021	HR 7259	14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
4806 148 87056	HR 8240	20 PT 228 A, 20 PT 314, 20 PT 324 A, 20 PT 428 A, 20 PT 326 A
4806 148 87057	HR 8329	21 PT 534 A, 21 PT 434 A
4806 148 87059	HR 8332	29 PT 554 A

4822 140 10306	HR 7503	Philips: 21 GR 2750
4822 140 10349	HR 7506	12 TX 2512
4822 140 10369	HR 7527	14 GR 1021, 14 GR 1024, 14 GR 1220, 14 GR 1236
4822 140 10381	HR 7533	CM 11339
4822 140 10384	HR 6213	28 GR 5678
4822 140 10406	HR 7488	Philips: 21 PT 351 A Canguru
4822 140 10408	HR 6581	Philips: 33 PT 702 A, 33 FL 1785
4822 140 10465	HR 8318	Philips: 14 GX 1515
4822 140 10469	HR 8258	29 PT 785 A, 29 SX 8674 Vide 29 PT 785 C em 140.10549
4822 140 10525	HR 7789	14 GX 3516, 14 GX 8510, 20 GX 8550
4822 140 10528	HR 7818	Philips: 25 PT 4301
4822 140 10549	HR 8322	29 PT 785 C Vide 29 PT 785 A em 4822.140.10469
4822 140 10554	HR 8244	28 PW 757 B, 28 PW 778 B
4822 140 10566	HR 7772	Philips: 14 PT 135 A
4822 140 10567	HR 7817	14 PV 162/01 Canguru 14 PV 163/05, 14 PV 264/39
4822 140 10568	HR 7811	Philips: 20 PV 164, 20 PV 184 Combinados
4822 140 10569	HR 8304	21 PT 232 A, 21 PT 238 A, 21 PT 260 A
4822 140 10574	HR 8245	25 PT 9001, 29 PT 9001
4822 140 10583	HR 8370	25 PT 463 A
4822 140 10609	HR 8126	14 PV 162, 14 PV 163, 14 PV 172
4822 140 10615	HR 8116	25 PT 4523
4822 140 10621	HR 8242	25 PT 5101, 25 PT 5111
4822 140 10637	HR 8124	21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
4822 140 10651	HR 8474	25 PT 5304, 28 PW 5304, 29 PW 600/05
4822 140 10664	HR 8430	25 PT 4104, 28 PT 4255, 28 PT 4775, 63 TA 4415
4822 146 10961	HR 8809	Philips: 25 PT 4622
4822 146 10966	HR 8809	Philips: 25 PT 4622

### Philips (por código comercial)

1362 0004 A	HR 8373	28 PW 6521, 28 PW 6816, 32 PW 878A
1372 0011	HR 8333	29 PT 752 A
1372 0018	HR 8323	37 PT 782 e 37 PT 784
2437202	HR 8292	25 GX 1888, 29 GX 1888
3803-0	HR 7785	28 PT 540 A, 28 PW 630 A
3832-0	HR 8233	21 GR 7560



# MARCAAS

3842-4	HR 7649	14 GL 1010, 14 GL 1310, 14 GL 1410, 16 GL 1030, 20 GL1440
AT 2077 / 81	HR 6212	Fisher: CFF 5507 (Monitor Hospitalar 27")
AT 2077 / 88 E	HR 6213	28 GR 5678
AT 2077 / SO	HR 6218	28 GR 7580, 28 GR 7680
AT 2078 / 20311	HR 8124	21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
AT 2078 / 20571	HR 8809	Philips: 25 PT 4622
AT 2078 / 20671	HR 8329	21 PT 534 A, 21 PY 434 A
AT 2078 / 21151	HR 8334	21 PT 836 A
AT 2078 / 21391	HR 8386	21 PT 838 A, 25 PT 848 A, 29 PT 458 A
AT 2078 / 83	HR 7258	Philips: MR 1431
AT 2078 / B1	HR 8290	25 GX 1889
AT 2078 / B2	HR 8124	21 PT 1663, 21 PT 2682. 21 PT 4404, 21 PT 4424
AT 2078 / B4	HR 8329	21 PT 534 A, 21 PY 434 A
AT 2078 / SO	HR 7259	14 GL 1010, 14GL1310, 14GL1410, 16GL1030, 16 GL 1330
AT 2079 / 10 A	HR 7503	Philips: 21 GR 2750
AT 2079 / 30101	HR 7506	12 TX 2512
AT 2079 / 37590	HR 7533	CM 11339
AT 2079 / 40	HR 7488	Philips: 14 TVCR 240 Canguru
AT 2079 / 41	HR 7527	14 GR 1021, 14 GR 1024, 14 GR 1220, 14 GR 1236
AT 2079 / B0	HR 7650	14 GL 1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
AT 2079 / B1	HR 7662	14 GL 1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
AT 2079 / B10	HR 8252	14 GX 1619
AT 2079 / B11	HR 8255	20 GX 1659, 21 GX 1669
AT 2079 / B12	HR 8257	14 GL 1018, 14 GL 1019, 14 GL 1319
AT 2079 / B13	HR 7817	Philips: 14 PV 162/01, 14 PV 163/05, 14 PV 264/39 Canguru
AT 2079 / B2	HR 7300	Philips: 17 BL 2022
AT 2079 / B4	HR 7659	14 GX 1610, 14 GX 1616, 14 GX 1618
AT 2079 / B5	HR 7660	20GX1650, 20GX1656,
AT 2079 / B6	HR 7650	14GL1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
AT 2079 / B7	HR 7662	14GL1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,
AT 2079 / B8	HR 7650	14GL1013, 14GL1014, 14 GL 1015, 14GL1313, 14GL1314,
AT 2079 / B9	HR 7662	14GL1033, 16GL1333, 20GL1043, 20GL1044,

AT 2079 / SO	HR 7649	14 GL 1010, 14 GL 1310, 14 GL 1410, 16 GL 1030, 20 GL 1440
AT 2079 / S1	HR 7661	CM 11340
BW 00101	HR 7860	Chassis ANUBIS SBB 29 GX 1892, 1895 e 1898
CTO 9 pinos	HR 6397	Chassis CTO-C
JF 0501-19196	HR 8835	Philips: 21 PT 639, 739 e 21 PT 5431, 5432
JF 0501-19255	HR 7235	Philips: 14 PT 3131, 14 PT 4131, 20 PT 3331, 20 PT 4331
JF 0501-2135	HR 7222	Philips: 29 PT 5531
JF 0501-2136	HR 7174	Philips: 29 PT 5632
KFT 4 AB 005	HR 8322	29 PT 785 C Vide 29 PT 785 A em 4822.140.10469
NCF 10 pinos	HR 6357	Chassis NCF-10
OV 2076 / 20581	HR 8809	Philips: 25 PT 4622
OV 2076 / 20591	HR 8291	29 PT 652, 29 PT 654, 29 PT 654 A, 29 PT 854 A,
OV 2076 / 20601	HR 8253	29 PT 552 A, TS 3258 C 101
OV 2076 / 20692	HR 8380	33 PT 574, 33 PT 578 e 33 PT 798
OV 2076 / 21041	HR 8331	29 PT 656 A e 29 PT 856 A
OV 2076 / 21411	HR 8388	29 PT 658 A e 33 PT 758 A
OV 2076 / B2	HR 8332	29 PT 554 A
OV 2094 / 41	HR 7963	14 PT 110 A, 14 PT 111 A, 14 PT 112A, 14 PT 210 A, 20 PT 120 A
OV 2094 / 42	HR 7962	14 PT 212 A, 17 PT 1563 /11, 20 PT 222 A,
OV 2094 / B1	HR 8240	20 PT 228 A, 20 PT 314, 20 PT 324 A, 20 PT 428 A, 20 PT 326 A
OV 2094 / D1A	HR 8468	Philips para Philco
OV 2094 / D1F	HR 8845	Philips para Philco BW 00103
TVK - 76 AL	HRT 507	Philips: 14 CT 1035

## Precision

154-277 A	HR 7703	Precision: PT4 2085 RMS
DCF 1577	HR 7494	Precision: PVM 1451 BR
DCF 2077	HR 7455	Precision: PVM 2051 BR
FCK 1415 EL	HR 7603	Precision: MVR 2150 14" Canguru
JF 0208-0208 C	HR 8466	Precision: PTV 1486 RMS
KFS 61115	HR 7455	Precision: PVM 2051 BR

## RCA (Vide também General Electric)

15128-12 D	HR 8551	RCA: PTK 195 BL (Projection)
15188-10 A	HR 8673	RCA: CTC 185 AB



15188-12 C	HR 8456	RCA: CTC 185 A
2 G 25026-316	HR 7281	RCA: CTC 186 A, CTC 176 PZ
2 G 25027-A3D	HR 8374	RCA: RBA 29550, RBA 29551
2 G 25028-B1B	HR 8669	RCA: RBA 33694, RBA 37693
239111	HR 8551	RCA: Projetor PTK 195 BL, Projetor CTC 195
244247	HR 8680	RCA: 32 GT 720 YX 4
247718	HR 8680	RCA: 31 GT 720 YX 3
FCV 2010 E 10	HR 8459	RCA: RBA 2010, RBA 2150

## Samsung

58-65431-02	HR 7459	Samsung: CT 2101
FCG 2045 AL	HR 7938	Samsung: CB 534 V, CB 563 Z, CF 534 Z
FCK 14 A 022	HR 8805	Samsung para Emerson
FCK 14 A 028 A	HR 7737	Samsung para JVC
FCK 14 A 033	HR 7843	Samsung: CS 7277
FCK 14 B 013	HR 8349	Samtron: 3780 MN
FCK 1415 EL	HR 7603	Samsung: MVR 2150 14" Canguru
FCM 1411 L 01	HR 7618	Samsung: CN 3313 Z, CN 3315 Z, CN 5029 Z
FCM 1415 AL	HR 7469	Samsung: CB 3312 J, CB 3312 Z
FCM 20 A 015	HR 7471	Samsung: CB 5035 A, CB 5322 T
FCM 20 A 023	HR 7617	Samsung: CB 5318 T
FCM 20 A 025	HR 7795	Samsung: CI 5061 XA, CT 5071 CA
FCM 20 B 022	HR 7432	Samsung: RC 4020, RC 4120
FCM 2014 FL	HR 7616	Samsung: CB 3312 ZS, CB 3351
FCM 2015 AL	HR 7477	Samsung: CB 3351 X, CB 3351 XM
FCM 2015 CL	HR 7879	Samsung para CCE
FCM 2015 ML	HR 7605	Samsung: CW 5012 Z, CW 5026 Z
FCR 25 A 003 R	HR 7623	Samsung: CB 6813 W
FCR 25 A 006 R	HR 7955	Samsung: CDX 2512, 2525 VT
FCR 25 A 007 R	HR 7959	Samsung: CS 6271
FCR 25 A 013 R	HR 7992	Samsung: CI 6271
FCR 29 A 006 A	HR 7982	Samsung: RC 4029 PS
FCR 29 A 014 R	HR 7614	Samsung: CN 7230 W, Noblex: TVC 29"
FCV 14 A 004 S	HR 8491	Samsung: CB 3373 B
FCV 20 A 001	HR 7898	Samsung: CB 21 S 20 BT, CB 5020 T
FCZ 29 A 006 R	HR 8856	Samsung: CN 721 AP
FSJ 21 B 001	HR 8512	Samsung para JVC
FSV 14 A 001	HR 8207	Samsung: CB 3371 T, CB 3373 Z

FSV 20 A 001	HR 7898	Samsung: CB 21 S 20 BT, CB 5020 T
FSV 20 B 001	HR 8481	Samsung: 20 " CT 5346 VC
FSV 21 B 005 A	HR 8779	Samsung: CX 5344 W de 22"
FTH 29 A 001	HR 7968	Samsung: 20 B 46, 7202 WB
FTH 29 A 013 A	HR 8494	Samsung: 29 CN 765
FTK 20 R 002	HR 8093	Samsung: CT 2196, MVR 4190 M
FTR 29 A 002	HR 8214	Samsung: CX 5939 BW
FTR 29 A 003	HR 8393	Samsung: CN 7266-BP
FUH 29 A 001 B(S)	HR 8780	Samsung: CT 29 A 5, CT 29 D 4
FUH 29 A 003 S	HR 8477	Samsung: CX 6844 N

## Sanyo

1182 5014	HR 6195	Sanyo: CEP 2869
BG 2097-642-005	HRT 225 BP	Sanyo: CTP 3224, CTP 8207
FD 0060	HR 8347	Sanyo: CTP 6750, CTP 6751, CTP 6752, CTP 6753
FD 0109	HR 8347	Sanyo: 6756-V-01
FD 0125	HR 7713	Sanyo: CTP 2114 SCR, CTP 3770/3771/3780/3781
FD 0130	HR 7961	Sanyo: CBP 2565 e CEP 2564
FD 0155	HR 7961	Sanyo: CBP 2565 e CEP 2564
FD 0181	HR 8347	Sanyo: CTP 2127 e CTP 2128
FD 0187	HR 7740	Sanyo: CTP 6050, CTP 6051
FDA 006 N	HR 8458	Sanyo: CTP 3765
FM 0017	HR 8453	Sanyo: CLP 370
L 40 A 00100	HR 7619	Sanyo: CTP 3790 e CTP 3791
L 40 A 00600	HR 7726	Fisher: PC 3525, PC 4525
L 40 A 00700	HR 8319	Sanyo: C 33 LJ 13
L 40 A 00710	HR 8319	Sanyo: C 29 LH 43
L 40 A 00711	HR 8319	Sanyo: C 33 LJ 13
L 40 B 00660	HR 8516	Sanyo: DS 25650 A
L 40 B 03900	HR 7740	Sanyo: CTP 6050, CTP 6051
L 40 B 05500	HR 8328	Sanyo: CTP 6792 e CTP 2796
L 40 B 05700	HR 8439	Sanyo: C 2796, C 2996, C 29 F5 AD

## Semivox

FCK 14 A 022	HR 8805	Semivox: TC 1393
FCK 14 A 028 A	HR 7737	Semivox: CT 1404
FCM 20 A 010	HR 7738	Semivox: TC 20 C1R
FCM 20 B 057	HR 8564	Semivox: TS 14 CRR, TS 20 CRR, TS 21 C1S

## Singer

FCK 14 B 013	HR 8349	Singer: 3780 MN
FCM 20 B 022	HR 7432	Singer: 4021 PS
TLF 70162 G	HR 7443	Singer: TVC 3920



# MARCAAS

## Sharp

04.09.0002.07.8	HR 8435	Sharp
04.09.0002.08.7	HR 8432	Sharp
07.09.0048.62.6	HR 8642	Sharp: 20 ST 57, C 2057, C 2038
F 0027	HR 7675	Sharp: C 1431 B
F 1182	HR 6396	Sharp: C 2010 DK , C 2091 SP, C 2092, C 2094, CX 2020
F 1205	HR 6396	Sharp: C 2010 DK , C 2091 SP, C 2092, C 2094, CX 2020
F 1220	HR 7050	Sharp: C 1401 G, C 1401 GS, C 1401 GTS, C 1405G, C 1405H
F 1232 (Z 4034)	HR 6364	Sharp: C 1402, C 1404, C 1425, C 1460, C 1480, C 1484, C 1487
F 1250 (Z 4035)	HR 6131	Sharp: C 1604, C 1615, C 1616, C 1625*, C 1660, C 1665*
F 1251 (Z 4036)	HR 6363	Sharp: C 2011, C 2015, C 2016, C 2018, C 2025, C 2028, C 2029,
F 1417	HR 7847	Sharp: C 2110 G
F 1470	HR 7847	Sharp: C 2110 G
F 1562 (Z 4086)	HR 6384	Sharp: C 1425 B, C 1426 B, C 1465 B, C 1490 A
F 1563 (Z 4085)	HR 6266	Sharp: C 1625*, C 1626, C 1665*, C 1687, C 1690, C 1630 A
F 1564	HR 6266	Sharp: C 2025, C 2026, C 2030, C 2090 A
F 1619	HR 7626	Sharp: 13 SB 50
F 1693	HR 8310	Sharp: C 1626, C 1630, C 1631, C 1492 H
F 1694	HR 8310	Sharp: C 1426, C 1427, C 1430, C 1431, C 1491 B
F 1802	HR 8141	Sharp: C 2877B, C 2899, C 2899A
F 1881	HR 8142	Sharp: C 14R03, C 14R12, C14S12, C 14T51, C 1440,
F 1890	HR 8142	Sharp: C 20R11, C20R12, C 20S01, C 20S02,
F 1894	HR 8143	Sharp: C 1485 B
F 1901	HR 8142	Sharp: C 20T51, C 2040, C 2041, C 2082, C 2088
F 1923	HR 8143	Sharp: C 1413, C 1440, C 1457, C 14 R 12
F 1952	HR 8142	Sharp: C 14R03, C 14R12, C14S12, C 14T51, C 1440,
F 1998	HR 8762	Sharp: C 1453, C 1457, 14 ST 57
F 2005	HR 8642	Sharp: 20 ST 57, C 2057, C 2038

F 2015	HR 7497	Sharp: Chassis BCTV 28*
F 2023	HR 8286	Sharp: C 29 ST 58, C 29 ST 98
F 2092	HR 8310	Sharp: C 2027 H, C 2030 H, C 2050
FBT 14 N	HR 8643	Sharp: C 1438

## Sony

1-439-235-21	HR 6406	Sony: KV 1714, KV 1715 R, KV 1743 R, KV 1901,
1-439-250-11	HR 7410	Sony: KV 1301
1-439-254-11	HR 7409	Sony: KV 1945 RS, KV 2054 RP
1-439-288-12	HR 6405	Sony: KV 2760 E 2
1-439-311-12	HR 7407	Sony: KV 1412 F, KV 1430 B
1-439-333-12	HR 7408	Sony: KV 1882 AEB
1-439-339-14	HR 6677	Sony: KV 25 XBR
1-439-351-21	HR 7414	Sony: KV 2092 R
1-439-357-11	HR 7413	Sony: KV 1925, KV 1926, KV 1927, KV 1928, KV 1929, KV 1935,
1-439-372-11	HR 6415	Sony: KV 27 DS 20
1-439-416-21	HR 7244	Sony: KV 20 TS27, KV 20 TS28, KV 21GPX, KV 21 MXYU,
1-439-421-11	HR 7416	Sony: KV 1404 AS, KV 1404 GE, KV 1404 M3, KV 1404 ME,
1-439-423-11 até 41	HR 7245	Sony: KV 2102, KV 2102 CH, KV 2114, KV 2123,
1-439-423-51 até 62	HR 7337	Sony: KV 2159, KV 2160, KV 21 T1U*, KV 25 C1D, KV 25 C1E,
1-439-498-21	HR 8195	Sony: KV 27S10, KV 27S15, KV 29RS10, KV RS15, KV 2959T,
1-439-502-11	HR 8215	Sony: KV 27 TS 27, KV 27 TS 31, KV 27 TS 35, KV 27 TW 75,
1-453-142-21	HR 7416	Sony: KV 1404 AS, KV 1404 GE, KV 1404 M3, KV 1404 ME,
1-453-188-11	HR 7391	Sony: KV 21 R10, KV 2158 B, KV 2159 B e KV 2161 B
1-453-189-11	HR 8293	Sony: KP 41 T 15 B, KP 53 XBR 45 (Telôes)
1-453-207-11	HR 8193	Sony: KV 27S35, KV 2959, KV 2970, KV 3470, KV 3470 T
1-453-208-11	HR 8394	Sony: KV 14 B 80, KV 21 S85, KV 21 S85A, KV 2170 B, KV 2152

1-453-209-11	HR 8843	Sony: KV 1450 Foco Dinâmico
1-453-210-11	HR 8209	Sony
1-453-211-11	HR 8208	Sony: KV 20 S 45
1-453-217-11	HR 8256	Sony: KV 140 MG, KV 200 MG, KV 205 MP
1-453-219-11	HR 8578	Sony: KV 34 T 80, KV 29 VX 2
1-453-268-21	HR 8220	Sony: KV 27 S 65, Para KV 29 T 75/80 vide CD-HR.
1-453-310-11	HR 8579	Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
1-453-314-11	HR 7946	Sony: KV 21 FE 12 B Vega
1-453-338-11	HR 8534	Sony: KV-32 FS 12, FS 16, KV-34 FS 13B
1-453-372-11	HR 8579	Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
1-453-498-21	HR 8195	Sony: KV 27S10, KV 27S15, KV 29RS10, KV RS15, KV 2959T,
8-598-824-10	HR 8534	Sony: KV 34 FS 13 B, KV 34 FS 15 B, KV 34 FV 15 B (e 38")
8-598-834-20	HR 8579	Sony: KV 29 FV 15 B, KV 29 FS 12B Vega
8-598-838-40	HR 7946	Sony: KV 21 FE 12 B Vega
8-598-850-00	HR 8774	Sony: KV 25 FN 10, KV 25 FS 12 B
8-598-922-00	HR 7391	Sony: KV 21 R10, KV 2158 B, KV 2159 B e KV 2161 B
8-598-928-01	HR 8293	Sony: KP 41 T 15, KP 41 T 25, KP 46 S 25, KP 46 T 17, KP 53 S 25, KP 53 S 15 B, KP 53 T 17, KP 53 XBR 45 (Telôes)
8-598-969-00	HR 8193	Sony: KV 27S35, KV 2959, KV 2970, KV 3470, KV 3470 T
8-598-976-00	HR 8578	Sony: KV 34 T 80, KV 29 VX 2
8-598-994-00	HR 8569	Sony: KP 41 S 4, KP 43 T 70
8-598-998-00	HR 8220	Sony: KV 27 S 65, Para KV 29 T 75/80 vide CD-HR.
AT 2078 / UO-1	HR 8394	Sony: KV 14 B 80, KV 2170 B, KV 2152
AT 2078 / UO-2	HR 8272	Sony: KV 21 S 85 A
AT 2079 / U0	HR 8843	Sony: KV 1450 Foco Dinâmico
AT 2079 / U1	HR 8254	Sony: KV 1450 B, KV 140 ME e KV 140 MG
AT 2079 / U2	HR 8256	Sony: KV 140 MG, KV 200 MG, KV 205 MP
<b>Telefunken</b>		
AT 90 / 7 pinos	HR 7303	Chassis 801 e 802 (14" ou 20")
AT 90 / 11 pinos	HR 7310	Chassis 841 (14" ou 20")
FCM 20 A 023	HR 7617	Telefunken TVC 1370
FCV 1410 E 03	HR 7127	Telefunken: 142 MP

FCV 1410 E 06	HR 8239	Telefunken: 14 C 5160, 14 C 5170
FCV 2010 E 02	HR 7357	Telefunken: 20 C 5170
FCV 2010 E 07	HR 7535	Telefunken: 20 C 5171

## Toshiba (Semp)

043227008 R	HR 8486	Toshiba: 29 AS 41
1142 5006 T	HR 7656	Toshiba: TV 1449 M, TV 1450, TV 1455 M, TV 1456,
AT 2079 / A1	HR 7802	Toshiba: TVC 102 modelo novo. Não serve para TVC 102 TR
AT 2079 / AO	HR 7656	Toshiba: TV 1449 M, TV 1450, TV 1455 M, TV 1456,
FCG 1445 EL	HR 7719	Toshiba: 144 R 8 A
NF 7305 ST	HR 8493	Toshiba: TVC 102 TR (modelo antigo)
TFB 4023 AD	HR 7822	Toshiba: CT 5620, CT 5625, CT 5626
TFB 4029 AD	HR 7724	Semp: GPA 2181
TFB 4034 AD	HR 7613	Toshiba: TS 140, TS 141, TS 142, TS 161, TS 201, TS 202,
TFB 4036 AD	HR 7720	Toshiba: 14 R 7T, 14 SR 7D, 140 E 4B, 140 R 4B
TFB 4038 AD / BD	HR 7479	Toshiba: 212 R6AE, 218 R8E
TFB 4039 AD / BD	HR 7479	Toshiba: 212 R6AE, 218 R8E
TFB 4048 AD / BD / DB	HR 7451	Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE, 2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4059 AD / BD	HR 7854	Toshiba: 210 R6B, 210 R6BZ, 210 S6D, 210 T6B, 210 T 6BZ,
TFB 4062 AD	HR 7657	Toshiba: TS 287, 289 T6B, 2909 XH
TFB 4065 AD	HR 7451	Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE, 2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4067 AD / BD	HR 7654	Toshiba: TS 149*, TS 209*
TFB 4069 AD	HR 7854	Toshiba: 210 R6B, 210 R6BZ, 210 S6D, 210 T6B, 210 T 6BZ,
TFB 4080 AD	HR 7451	Toshiba: 202 D5C, 202 R5AE, 2025 TC, 205 D5C, 205 Q5S,
TFB 4086 AD	HR 7655	Toshiba: TS 2889, 289 D8A
TFB 4087 AD / BD	HR 7655	Toshiba: TS 2889, 289 D8A
TFB 4092 AD	HR 7657	Toshiba: TS 287, 289 T6B, 2909 XH
TFB 4099 AD	HR 8433	Toshiba: TVC 3064 e TVC 3485 P
TFB 4100 AD	HR 8503	Toshiba: TV 2985, TV 2996 S
TFB 4121 BD	HR 8436	Toshiba: TV 2987, TVS 2996 S, TV 2997 SV
TFB 4123 AE / AR	HR 7944	Toshiba: TV 2155, TV 2175 SV



# MARCAAS

TFB 4125 AD / AR	HR 7944	Toshiba: TV 2155, TV 2175 SV
TFB 4126 AP	HR 8250	Toshiba: TV 2056 GL
TFB 4126 AR	HR 7656	Toshiba: TV 2080 E, TV 2082 BAV
TFB 4126 BR / GR	HR 7656	Toshiba: TV 1449 M, TV 1450, TV 1455 M, TV 1456, TV 1470, TV 1470 E, TV 1470 F, TV 1482 EAV, TV 14 A 82 BAV
TFB 4126 CS	HR 7656	Toshiba: TV 2049 M, TV 2055, TV 2055 M, TV 2056, TV 2058, TV 2070 E, TV 2070 F, TV 2080
TFB 4127 AD / RE	HR 7802	Toshiba: TVC 102 modelo novo. Não serve para TVC 102 TR
TFB 4129 AD	HR 8412	Toshiba: TV 2966 S
TFB 4130 AD / BD	HR 8418	Toshiba: TV 3486 P, TV 3466 P, TV 29 A 97 SU, TV 34 A 88
TFB 4131 CD / DD	HR 8436	Toshiba: TV 2986 S
TFB 4132 CD / DD	HR 8418	Toshiba: TV 3486 P, TV 3466 P, TV 29 A 97 SU, TV 34 A 88
TFB 4134 AE	HR 7656	Toshiba: TV 1449 M, TV 1450, TV 1455 M, TV 1456,
TFB 4151 AD	HR 8412	Toshiba: TV 2966 S, TV 2987 CS, TV 2998 EMS
TFB 4151 AE	HR 8412	Toshiba: TV 2987 CSU

## Wells Gardner

BW 00231	HR 8599	Wells Gardner: 27 K 7401 (Bingo)
CT 8026	HR 8690	Wells Gardner: 33 K 3003 (Boliche)
053 X 0639.001	HR 8690	Chun Peng: P 754 28" (Boliche)

## Zend

1172 0417	HR 8348	Vidi Wall 42"
1182 5014	HR 6195	Z-MMF 28" (Boliche)

## Zenith

95-04372	HR 7841	Zenith: SAR 2053 BT, SAY 2053 BT, SAR 2153 BT
95-4134-01	HR 6642	Zenith: SR 3581 DT
95-4134-07	HR 6643	Zenith: SY 3581 DT
95-4134-15	HR 6645	Zenith: PVY 5263 DT
95-4134-21	HR 6645	Zenith: PVY 5263 DT

## Monitores

047 105 673	HR 46138	Acer: JC 1538
1105 0808	HR 7185	Hantarex: MTC 3000 10", MTC 9000 10"
1172 0118	HR 7215	Hantarex: MTC 9100, MTC 9300
1182 0647	HR 6209	Hantarex: CT 28 EV, CT 34 EV
1182.0397	HR 6658	Hantarex: CT 28 EV/2
1192 0338	HR 8004	Hantarex: Cabel - C23 B54 E15 B20 P
1242 0018 A (B)	HR 7194	Hatarex: 1428, 1428 SE, 1431, 1431 SE
1242 0068 A	HR 8197	Philips: M 34 EDC 14 X
1242 0088 C	HR 7194	Hatarex: 1428, 1428 SE, 1431, 1431 SE
1242 0118	HR 46146	Epson: ELC 14 VGA
1242 0148	HR 7276	Monitor Kent e Kme
1242 0218 A	HR 7194	Hatarex: 1428, 1428 SE, 1431, 1431 SE
1242 5001	HR 7191	Hantarex: MTC 9000 100°, MTC 9000 B, MTC 9300
1292 8001	HR 46163	Compaq: V70 e V75
1450504	HR 46093	IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
1-453-240-21	HR 46128	Sony: CPD 200 ES (EST) Multiscan
154 185 A	HR 46144	Goldstar: 1455 Plus, 1460 Plus*, CQ 430, CQ 432
154 382 A	HR 46165	Goldstar-LG Studioworks 56m
154-156 A	HR 7665	Goldstar: 1423 Plus, 1425, 1430, MCH 4335, VC 2 E
154-158 A	HR 42019	Compaq: 411
154-166 A	HR 7665	Dell: 1425
154-166 B	HR 7673	Goldstar: 1420, 1422, 1423 VGA Plus, 1425 Plus, 1460 Plus*,
154-195 Q	HR 46141	Goldstar-LG: 1439, 1460 DL, Packard Bell: 1401 S
154-218 B	HR 46147	Goldstar-LG: 1465 DL, 1466 LR, 1466 DM
154-218 C	HR 46127	Goldstar: 1465 DLS, 1466 LRS, 1467
154-218 D	HR 46147	Packard Bell: 1411 SL, 1421 SL, 1511 SL, LG: 1505 S
154-245 A	HR 46162	LG: Studioworks 17": 76i, 76t
154-382 B	HR 46172	Techmidia: TCM 1400G, TCM 1406 G
154-382 F	HR 46127	Goldstar: 1465 DLS, 1466 LRS, 1467, 1505 S
154-388 F	HR 7664	Proview: ND 1026, ND 848 F
154-388 G	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM

157-042 A/B/C	HR 42032	Apple: MAC SE+ Mono	4822 140 10482	HR 7693	Apple: 475
19-70006-001	HR 46043	Acer: 7013, 7031	4822 140 10487	HR 7641	Philips: 7 CM 3289, 8 CM 3209
19-70026-001	HR 7764	Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T	4822 140 10489	HR 46108	CM 2000 de 48 KHZ
19-70034-001	HR 7764	Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T	4822 140 10498	HR 7792	Digital: PCXBV 7 C 4217, PCXBV-PC
2437341	HR 46147	Goldstar-LG: 1465 DL, 1466 LR, 1466 DM, 1455 DL*	4822 140 10514	HR 46111	Compaq: 482 T 17"
2437465	HR 46089	Samsung: CPA 4197, CPV 4237, CQA 4147, CVM 4237 P	4822 140 10517	HR 46126	Apple e Macintosh: M 4222
2802 0280	HR 7375	Hantarex: Polo BIF UTF301	4822 140 10572	HR 7936	Compaq: 3220, 433, 486/33, 524, 528,
2802 8500	HR 6209	Samber's: CT 28 EV, CY 34 EV, CT 388	4822 140 10632	HR 46185	Philips 15 B 1322
2802 8800/1	HR 8203	Hantarex	4822 140 10641	HR 46118	4 CM 5299/00
28028990	HR 6658	Hantarex: CT 28 EV/2	4822 148 81331	HR 8179	4 CM 4279/20
2838 6017	HR 7232	Intervideo: Video Game V 3351	5107 140 02151	HR 46036	Wang: 1413 A
3119 208 31400	HR 46094	Philips: P 2772	6174 Z 1003 B	HR 46178	Techmedia TCM 1450 D
3122 138 37392	HR 6265	Monitores Militares da Melford	6174 Z 1003 D	HR 46148	Packard Bell: 5480
3122 138 38880	HR 7698	Philips: EM 141 LA	6174 Z 1003 G	HR 46176	Monitor LG 15" para iMAC
3138 128 75341	HR 46175	Philips: 14 B 1320 W / 48J	6174 Z 1012 B	HR 46159	LG: Studioworks: 77M, 775 c, 775 n
3138 138 30410	HR 46158	HP: M 1094 A, M 1094 B	6174 Z 1012 C	HR 46174	Gateway 2000 EV 500 e Gateway 2000 EV 700
3138 138 30901	HR 46120	Philips: 14 B 1322 / 48 monitor de 14"	6174 Z 1017 A	HR 46187	Itautec: SW 575 W
3138 138 31190	HR 46197	Philips: 17 C 2322/78R	6174 Z 1017 D	HR 46176	Apple: iMac 15"
3138 168 76611	HR 46233	Philips: 105 E 11	6174 Z 1017 H	HR 46177	Apple: iMAC C 350, C 450
32318.00	HR 7380	Monitor Pesa	6174 Z 1388 L	HR 46186	Packard Bell: 1412 SL
334 P 15801	HR 46224	Monitor Mitsubishi 10"	6174 Z 2001 A	HR 46127	Goldstar: 1465 DLS, 1466 LRS, 1467, 1505 S
334 Z 00101	HR 46116	Monitor Hantarex: AV 219 e MS 2110	6174 Z 2001 B	HR 46165	Goldstar-LG Studioworks 56m
39 L 1034 AZ	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM	6174 Z 2001 D	HR 46148	Unisys SW 441
39 L 1063 AZ	HR 46113	CPD 100 SX, CPD 15 SF 2, CPD 15 SX 1	6174 Z 2001 G	HR 46135	Goldstar-LG: Studioworks 57 i, 57 m, 57 T 5
39 L 1075 AZ	HR 46124	Proview, Troni: PV 1750P, PV 850 DP	6174 Z 2001 J	HR 46148	LG Studioworks: 44i, 45i, 55i e alguns modelos 56
39 L 2085 AZ	HR 46215	Philips: 15 C 32 A 0 W	6174 Z 2002 A	HR 46191	LG: Studioworks 17": 77i
39 L 623 AZT	HR 8179	Monitor Philips: 4 CM 4279/20	6174 Z 2002 F	HR 46191	LG: Studioworks 17": 77i
46 155 0043	HR 46110	Siemens: 6 FC 5105	6174 Z 2003 C	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
47 105 649	HR 7798	NEC: 3D, JC 1404 ED, JC 1404 EE	6174 Z 2003 F	HR 46123	Proview: PV 772, PV 850, PV 1750, MD 560, ND 848
47 F 13 0420	HR 7972	ZCM 1435 PT, ZCM 1435 XT, ZCM 1790	6174 Z 2004 C	HR 46222	Packard Bell: 2020
47 F 13 0630	HR 46171	Techmedia: TM 454 S	638 A 502	HR 46143	Daewoo: CMC 1417 AD, CMC 1418 AD, CMC 1424 S,
47 F 13 0770 G/S/Y	HR 46129	CTX: PL 500	660-302-1448 A	HR 7664	Comas: AM 1448
4806 140 17053	HR 7936	CDS 510, CDS 524, CDS 620,	7050307 Y 10	HR 46128	Sony: CPD 200 SX
4806 140 17057	HR 46126	4 CM 5279, 4 CM 5279/00 T, 4 CM 5279/30 T,	730 302 0564A	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
4806 140 17086	HR 46229	Philips: 107 S 11/00	730 302 0570	HR 46121	PV 564nn, PV 570 M, PX 564, SA 564
4822 140 10388	HR 7641	Philips: 7 CM 3289, 8 CM 3209	730 302 0850 M	HR 46123	Troni: PV 850 D, PV 860 PX 455
4822 140 10405	HR 7706	Olivetti: DSM 27-514 MS	730 302 1433 B	HR 7664	Ecovision: NF 848 F
4822 140 10433	HR 46109	Compaq Presário 5226			
4822 140 10445	HR 7848	4 CM 4270			



# MARCAAS

730 302 768 C	HR 46221	Proview 17": 765 M
730 302 850 D	HR 46124	Proview, Troni: PV 1750P, PV 850 DP
730 302 X462	HR 46125	Proview: PV 561
730 312 1424	HR 7686	UIS: 1428 SV, EDI 1428 SV, 8314
79 A 307-5	HR 46043	AOC: CTV 009
79 A 348-3	HR 46099	AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 355-4 A	HR 7744	Waytec: MPSV 1410
79 A 366-2 A	HR 7744	AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 369-4	HR 46099	AOC: 4 VN e Serie Spectrum
79 A 566-1 A (C)	HR 46230	AOC: 5 VLR
79 A 769-2 A	HR 46219	AOC: 7 VLR
8-598-968-00	HR 46202	Sony: CPD 17 F 13, CPD 17 F 23, CPD 17 SF 2
AT 2076 / 51	HR 6051	Hantarex: MTC 900
AT 2077 / 32	HR 6265	Flyback Philips para monitores Militares da Melford
AT 2090 / 01	HR 7706	Philips: Linha 6 CM, 7 CM, C 7 H, C 7 I ...
AT 2090 / 08	HR 7698	Philips: EM 141 LA
AT 2090 / 31	HR 46109	Linha 17 B 182n para Compaq Presário 5226
AT 2090 / 33	HR 7693	Philips: 7 CM 5299
AT 2090 / 35	HR 46118	Conrac 20"
AT 2090 / 36	HR 7936	Philips: 7 CM 5209/20 H
AT 2090 / 38	HR 46126	Philips: 4 CM 5279, 4 CM 5279/00 T, 4 CM 5279/30 T,
AT 2090 / 39	HR 46108	Philips: Linha 4 CM, C 4 I, C 4 J,
AT 2090 / 51	HR 7792	Philips: 105, Linha 4 CE, 4 CM ...
AT 2090 / 52	HR 46158	HP: M 1094 A, M 1094 B
AT 2090 / 54	HR 46109	Linha 17 B 182n para Compaq Presário 5226
AT 2094 / 01	HR 7693	Compaq Presário CDS 520, 524
AT 2094 / 02	HR 46108	CM 2000 de 48 KHZ
AT 2094 / 03	HR 46120	HP: 2815 A, 2821,
AT 2094 / 23	HR 46170	Philips: 105 S
AT 2094 / 31	HR 46120	Philips: 4 CM 5279/30 T, CM 02 48 KHZ 14"
AT 2097 / 05 B	HR 46197	IBM: G74, 6547, Philips 107 E 21
AT 2097 / 09	HR 46170	Compaq: 610 T
BSC 23-0374	HR 7686	VTC: 8314 S, 8514 S
CF 0168	HR 46056	Qume: QM 835
CF 0313	HR 46043	Acer: 7013, 7031
CF 0394	HR 46096	ZCM 1410 X
CF 0456 A	HR 46150	Fujitsu: Ergo Pro 151 V
CF 0484	HR 46098	Daewoo: CMC 1418 S
CF 0625	HR 7764	Acer: 33 D 7133, 34 D 7134 T
CF 0724 A	HR 46143	CMC 1424 X

CF 0756	HR 46115	Mag: DX 1595 V
CF 0905	HR 46175	Philips: 14 B 1320 5 / 00C
CF 0959	HR 46186	Goldstar-LG: DK 4 M 1448, Waytec: MPSV 1420
CF 1009 A	HR 46185	Philips 15 B 1322
CF 1032	HR 46197	Philips: 17 C 2322/78R
CF 1465	HR 46229	Philips: 107 S 11/00
CF 1670	HR 46233	Proview: PV 2009 E
CFB 4-121	HR 46167	Daewoo: DT 1536 D, TM 1554 O
DCF 1580 E	HR 46045	TCE: M 400, M 430
ETF 39 L 1057 AZ	HR 46130	AOC: 5VN
ETF 39 L 1065 AZ	HR 46130	Compaq: B 500, B 520, CO 1016 U
ETF 39 L 2024 AZ	HR 46222	Packard Bell: 2020
ETF 39 L 2029 AZ	HR 46132	TCE: JX 449 D
ETF 39 L 2065 AZ	HR 46130	Compaq: B 500, B 520, CO 1016 U
ETF 39 L 2504 AZ	HR 46202	Sony: CPD 17 F 13, CPD 17 F 23, CPD 17 SF 2
ETF 39 L 510 AZT	HR 7693	Philips: Linha 2 CM, 3 CM, 7 CM, C 2 G, C 7 G
ETF 39 L 609 AZT	HR 46081	Compaq: 420 K SVGA
ETF 39 L 639 AZT	HR 7693	Philips: Linha 2 CM, 3 CM, 7 CM, C 2 G, C 7 G
ETF 40 L 1025 AZ	HR 46128	Sony: CPD 200 SX
ETF 42 L 501 AZT	HR 46111	Compaq: 482 T 17"
FCC 1415 XL	HR 8090	Packard Bell: CGA 1452
FCO 14 A 002A	HR 46033	Samsung: Syncmaster 3
FCO 14 A 003	HR 46027	Packard Bell: 8531, 8552 VG,
FCO 14 A 030	HR 7708	IBM: 2113, 2113-003, PS-1
FCO 14 A 037	HR 8219	Samsung: 3939-14 E745S, HCM 427 E
FCO 14 A 042	HR 46089	Fujitsu: FCM 246 LC
FDA 017	HR 42043	Digital e DEC: VT 320
FE 7547 T	HR 46166	Monitor Itautec-Philco 15MM
FEA 063	HR 7686	Bosch: MO 14
FEA 065	HR 46056	Gateway 2000: ANV 1448 N 1
FEA 128	HR 46081	Compaq: 420 K SVGA
FEA 147	HR 46137	Compaq: 460 e 461, Multisync 460 e 461
FEA 210	HR 7658	TDA: BR 2140 C01
FEA 223	HR 7744	AOC: 4 VN e Serie Spectrum (Vide HR 46099 abaixo)
FEA 229	HR 46139	Digital: Monitor PC 7 XV/DE
FEA 241	HR 7664	Edison: 1439 SVA
FEA 258	HR 46088	Hitachi: CM 1438 T
FEA 261	HR 46166	Monitor Itautec-Philco 15MM
FEA 284	HR 46143	Microq: Q 1460
FEA 287	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
FEA 288	HR 7744	Five Star: FS 4950, FS 4993

FEA 306 A	HR 46088	IBM: 2238, 96 G 3158
FEA 340 B	HR 46186	Waytec: MPSV 1420
FEA 364	HR 46189	Sampo: CA 1414 VL
FEA 374 C	HR 46099	AOC: 4 VN e Serie Spectrum (Vide HR 7744 acima)
FEA 410	HR 7972	ZCM 1435 PT, ZCM 1435 XT, ZCM 1790
FEA 419	HR 46188	IBM: 6322 R 32
FEA 426	HR 46156	IBM: G 50, 6542-301, 6543- 301, 6543-302
FEA 448	HR 8189	IBM: 6542-103, 6542-105, 6543-103, G40, G50, G 540
FEA 454	HR 46160	Proview: PV 1766 A e PV 1770
FEA 469	HR 46230	AOC: 5 VLR
FEA 480	HR 46115	Matron: DX 15 FG
FEA 507	HR 46093	IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
FEA 515	HR 46124	Proview, Troni: PV 1750P, PV 850 DP
FEA 565	HR 46130	AOC: 5VN
FEA 583	HR 46132	Five Star: FS 4967, FS-M 4993
FEA 627	HR 46166	Monitor Itautec-Philco 15MM
FEA 634	HR 7744	VTC: V 1428 NI
FEA 641	HR 46133	Proview 570
FEA 645	HR 46123	Troni: PV 850 D, PV 860 PX 455
FEA 662	HR 46155	Compaq 17": V75, V90, 623 T
FEA 663	HR 46161	KFC: CA 6919 SL, CA 6929 SL, CB 6919
FEA 685	HR 46129	CTX: PL 500
FEA 688	HR 46184	Compaq: M 571
FEA 689	HR 46230	AOC: 5 VLR
FEA 751	HR 46207	Dell: D 828 FI, IBM G54
FEA 780 B	HR 46221	Proview 17": 765 M
FEA 830	HR 46153	Compaq
FEA 862	HR 46125	CTX: 1569 E
FEA 885	HR 46229	Philips: 107 S 11/00
FFA 76014 D	HR 46154	Daewoo: DX 1764 N
FFA 82025 H	HR 46167	Five Star 15.110.12 - 14"NE TCE DX 447
FFA 83012 D	HR 7826	Daewoo: 1427 S, 1427 X, 1427 X 1, 1428 X,
FFA 83013 D	HR 7826	CMC 1227 X 1, CMC 1424 X, CMC 1427
FFA 86012 A (ou L)	HR 46143	Videocompo: 1460 SE
FFA 86012 D/D1/D2	HR 46143	Videocompo: 1460 SE
FFA 95001 D	HR 46145	Video Compo: 1450 E
FFA 95001 H	HR 46145	Video Compo: 1450 E
FFA 95002 D	HR 46098	Daewoo: CMC 1418 S
FKD 15 A 001	HR 46117	Samsung: 400 B
FKD 15 D 002	HR 46192	Compaq: V 55-612

FKG 15 A 006	HR 46153	Samsung: 450 NB
FKH 17 A 001	HR 46179	Samsung: 710 S 17"
FKI 17 A 001	HR 46168	Samsung: Modelo 7C 17" CKB 7227 L
FKI 17 A 002	HR 46169	Hansol: 17" modelo Mazellan 700 P
FKY 17 A 002	HR 46169	Compaq: 900 P
FL 2700	HR 7708	Samsung: CVB 4581, CVB 4587, CVL 4951,
FL 2727	HR 46089	Samsung: CPA 4197, CPV 4237, CQA 4147,
FL 2732 A	HR 8369	Vitec: V4960, V4967
FMG 1235 FL	HR 42018	Samsung: Monitor 2611, 4571, 4671 (Todos monocromáticos)
FN 1528	HR 46117	Hansol: Mazellan 401-A E 14- BL
FQB 17 A 001	HR 46203	Samsung: S 710, SyncMaster 750 S
FSA 14 A 003	HR 46091	Compaq Presario: 1425, 1525
FSA 15 A 003	HR 46183	Samsung: 4NE
FSN 14 A 015	HR 8189	Philips: 7 CM 0079/00 B
FSN 14 A 024	HR 46124	Troni: PV 850 D
FSN 14 A 028 N	HR 46171	Samsung: V 1400
FSN 14 A 028 S	HR 46147	Goldstar-LG: 1465 DL, 1466 LR, 1466 DM, 1455 DL*
FSN 14 A 029 S	HR 46123	Troni: PV 850 D, PV 860 PX 455
FSN 15 A 008 F	HR 46122	Proview: PV 564, PV 564 DM, PV 564 I, PV 564 IM
FSN 15 B 022 N	HR 46129	CTX: PL 500
FSN 15 B 032 N	HR 46215	Philips: 15 C 32 A 0 W
FSN 15 B 045	HR 46121	Proview: P 15641, P 15641F, PA 564, PV 1564 A, PV 1568,
FSW 17 A 002	HR 46216	Samsung: 17 GLI
FSY 17 A 001	HR 46152	Samsung: 700 B, 700 S
FTI 14 A 005 A	HR 7933	Aptiva G 41, Aptiva G 50
FTO 14 A 041	HR 7937	Compaq: 472 P
FTQ 14 A 003 A	HR 7786	IBM: 14 L 6 e 14 L 8
FTQ 17 A 003 A	HR 7786	IBM: 14 L 6 e 14 L 8
FTS 14 A 013 A	HR 46053	Mon 14" IBM 5322
FTX 14 A 005	HR 8247	Samsung: CSR 5987
FTX 14 A 013	HR 46183	Samsung: 4NE
FTX 14 A 015	HR 46089	Samsung: CPA 4197, CPV 4237, CQA 4147,
FUA 17 A 010	HR 46221	Proview 17": 765 M
HCF A 010	HR 7204	JC Tron: Fliperama de 20"
HH 000005	HR 46222	Packard Bell: 2020
HR 6561	HR 6561	Hantarex: todos os modelos (Original HR)
HR 7943	HR 7943	Monitor de Radar Marítimo (Marinha)



# MARCAAS

JT 128	HR 8197	Selti: SL 8000, SL 8500 e SL 8600
KFJ 9503 C	HR 7664	Masko: CM 1448, CM 1448 NA
KFJ 9581 A	HR 7664	UIS: 1439 SV
KFS 48120 A	HR 46043	Acer: 7013, 7031
KFS 60224 B	HR 46043	Acer: 7013, 7031
KFS 60559	HR 46045	IBM: 8512, 8512-001, 8512-002
KFS 60854	HR 7695	VTC: V-4960
KFS 61088	HR 46217	Sharp: KTM F-33
KFS 61101	HR 46172	Five Star: FS-4950 NI
KFS 61107 A	HR 46140	Metron: HN 4848
KFS 61140 A	HR 7708	Samsung: CVB 4581, CVB 4587, CVL 4951,
KFS 61202 A	HR 46100	Cineral: CVT 2085 20"
KFS 61244	HR 46195	Daewoo 17": KD 1710
KFS 61410	HR 46172	VTC: V-4967, V 4987 vide KFS 60854 para VTC-4960
KFS 61485	HR 46213	Hyundai: HL 5854 B
KFS 61513 A	HR 46205	VTC: 7325 NM, 1455, Five Star: FSD 4960 E
KJF 9303 C	HR 7664	EMC: EF836, EF848 F, EM836, EM848, NF836
KJF 9320 C	HR 7664	Essex: EM 1430 K, EM 836, EM 848
LZ 174 A 100 T	HR 46137	Compaq: 460 e 461, Multisync 460 e 461
LZ 174 A 220 T	HR 7698	Philips: EM 141 LA
LZ 210 A 008 A/L/T	HR 46131	Compaq: CO 1001, V45
LZ 276 A 002 J/T	HR 46173	Compaq 19": V 900
LZ 276 A 028 T/Y	HR 46193	Compaq 17": V 700
M 374392	HR 46167	Goldstar-LG: 1536 D
MFT 224	HR 46134	Monitor Fan Shaing Eletronics 2040 (Photoplay)
TFB 235	HR 42043	Digital e DEC: VT 320
TFB 275 L / T	HR 46119	Compaq: Presario V 410, V40, V 40613
TFB 3030 B	HR 46105	Toshiba/Lince 2002 NE
TFB 4803 D	HR 46093	IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
TFB 4805 C	HR 46088	Olivetti: DSM 50-148, CDV 1438 SE L01
TFB 4806 A	HR 46088	Videocompo: 1438 E
TFB 4812	HR 7933	Aptiva G 41, Aptiva G 50
TFB 4813	HR 46093	IBM: 6450-02 N, 6540-02 N
TFB 674D	HR 46157	Packard Bell: PB 8539 VE
TLF 71004 D	HR 46057	IBM 8515-222

TLFA 01365	HR 46226	Panasonic: G810 2M
TMF 2521 A	HR 42090	IBM 4883 e 4707
Y 265315	HR 46168	Samsung: Modelo 7C 17" CKB 7227 L
Y 265382 A	HR 46162	Apple iMac 17" modelo M 6496
Y 265432 B	HR 46206	Miro: D 1995 DE
ZTFJ 73346 A	HR 7826	Videocompo: 1427S, 1427X, 1427 X1, 1428 X

## Outros Produtos

SAT 40 Kv	SAT 40 Kv	Ponteira de Alta
SIMON	SIMON	Simulador para Flybacks de Monitor
SIMTV	SIMTV	Simulador para Flybacks de TV
HR 1660	HR 1660	Cabo 4,2x650 mm Ventosa 63 mm
HR 1675-S	HR 1675-S	Ventosa 63 mm para cabo 4,2 mm
HR 1679	HR 1679	Ventosa 61 mm

CONSULTE-NOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE FLYBACKS ESPECIAIS OU ESPECÍFICOS





**Salve a Natureza.  
Proteja a Natureza.  
Consoma HR.**



**HR com garantia ecológica**



**HR do Brasil Ltda.**

Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães 152, Galpão 06  
Portão, Lauro de Freitas, Bahia, Brasil  
Cep.42.700-000 - Tel.: (55)(71) 379-1263  
www.hr-diemen.com.br - marketing@hr-diemen.com.br



**O MELHOR FLYBACK DO MUNDO  
EL MEJOR TRANSFORMADOR DEL MUNDO**