


2017-01-11

# Электроник (Крутой)



Заменил C (электроник-е).  
 Пробовал менять VS1, VS2  
 на MAC 97A8 (600V; 0,6A)  
 => Все то же самое.

MIC SN8P 2501 BPB

← внутри прошивка

Проблема: Плохо работает насос. Не хватает управления.  
 Физический 8-12V (написано на корпусе) ~~не работает~~.

При подаче 8V на физический от БП. Все ОК.  
 Улит. физ. в схеме 6,5V и скачет. Физический видимо не очень хороший. Пришлось ввести ген. R=1K (10W) ~~сделал~~ Улит. физ.