

TECHNICAL BULLETIN

Профиль: общий

TB001088

Дата выпуска: март 2008 г.

Составлено: С.В.

Indesit Company, Service Department

Название: Двигатель/насос работают рывками (только на дому у пользователя)

Применимо к моделям

Все стиральные машины с коллекторным двигателем на платформе EVO II

- до серийного номера 708xxxxx (выпущенные на заводах в Брембате, Комунанце, Кинмел-Парке, Тевероле (с промышленным кодом, начинающимся с цифр 91, 80, 94 и 46)

- до серийного номера 801xxxxx (машины, выпущенные в Липецке, с промышленным кодом, начинающимся с цифр 24...)

Описание неисправности

Двигатель и насос работают рывками или импульсами как во время стирки, так и при отжиме. Неисправность проявляется только на дому у пользователя, но исчезает при включении машины в сервисном центре. Это вызвано тем, что речь идет не о дефекте машины, а о влиянии на нее электромагнитных помех от других электронных устройств.

Операции по устранению неисправностей

Заменить основную плату и плоский кабель (см. коды запчастей в таблице "Мероприятия сервисного центра").

Если данная операция не приведет к устранению неисправности, проверить исправность двигателя или сливного насоса