

# SERVICE TECHNICAL news

STN – WM – 0603.3 RUS

Indesit Company, Service Department

Наименование: Силовой модуль версия 3.5 для стиральных машин с трехфазным мотором

## Касается моделей

Все стиральные машины (как с фронтальной, так и с верхней загрузкой), машины с сушкой EVOII

## Информация по теме

Начиная с октября 2005 года на производстве применяется новый модуль управления – версия 3.5 - с новой версией ППЗУ. Для того, чтобы узнать точную дату, см. News в Servicenet:

- п 1040378 СМ и СМ с сушкой производства завода Comunanza (завод 80)
- п 1040387 СМ с фронтальной загрузкой производства завода Brembate (завод 91)
- п 1040388 СМ с верхней загрузкой производства завода Brembate (завод 91)
- п 1040403 СМ и СМ с сушкой английского производства (завод 94)
- п 1040406 СМ английского производства (завод 94)

На СМ, оснащенных новым модулем 3.5, индекс модификации (последняя цифра) заменен на «5» (исключение: английское производство, на котором индекс модификации не изменен)

Пример:       индустриальный код для модели AVD 129 EX  
                  80284480900 (модуль версии 2.3 до изменения)  
                  80284480905 (новый модуль 3.5)

На СМ с сушкой и машинах с верхней загрузкой, оснащенных новым модулем 3.5, Разъем J10 разделен на два отдельных разъема J10 и J16 которые используются для:

- на машинах с верхней загрузкой: подключения блокиратора барабана (код соединителя C00141995)
- на СМ с сушкой итальянского производства: вентилятор сушки, клапан сушки, датчик температуры сушки NTC (код жгута проводов C00141769)
- на СМ с сушкой английского производства: вентилятор сушки (код C00142747) и клапан залива воды и датчик температуры сушки NTC (код соединителя C00142747)

Пример СМ с сушкой:

До изменения



J10

После изменения



J10

J16

Заменяемость модуля 3.5

**СМ фронтальной загрузки с трехфазным двигателем итальянского производства**

Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором, статор 50	Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором, статор 40	Машины с модулем 3.5
Последние цифры в индустриальном коде: 0000, 0050, 0051, 0100, 0200, 0201, 0001.	Последние цифры в индустриальном коде: 0052, 0152, 0252, 0900 (исключая модели 1400 и 1600 об/мин индустриальный код 0900 но мотор со статором 50).	Последние цифры в индустриальном коде: 0005, 0055, 1005, 0105, 0155, 0255, 0905.
Новый модуль 3.5 <b>не может быть установлен.</b>  <u>Исключение:</u> модели с 1400 и 1600 об/мин, для которых новый модуль 3.5 <u>может быть установлен с новым еергом.</u>	Новый модуль 3.5 <b>может быть установлен с новым еергом.</b>  <u>Исключение:</u> модели, на которых модуль 3.5 <u>НЕ МОЖЕТ</u> быть установлен: AVD129NL (29851), AVSD109IT (28905), AVSD1209IT (30039), AVSD10FR или XFR (28440), AVD109EU (cc 30147), AVD109ITBG (cc 30514), AVD	Модуль 3.5 <b>может быть установлен.</b>

**СМ фронтальной загрузки с трехфазным двигателем английского производства**

Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором	Машины с модулем 3.5
Новый модуль 3.5 <b>не может быть установлен.</b>	Модуль 3.5 <b>может быть установлен.</b>

**СМ с верхней загрузкой с трехфазным мотором**

Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором	Машины с модулем 3.5
Новый модуль 3.5 <b>не может быть установлен.</b>	Модуль 3.5 <b>может быть установлен.</b>

**СМ с сушкой с трехфазным двигателем итальянского производства**

Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором, статор 50	Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором, статор 40	Машины с модулем 3.5
Последние цифры в индустриальном коде: 0000, 0050 и 0051.	Последние цифры в индустриальном коде: 0052 и 0900 (исключая модели 1400 и 1600 об/мин индустриальный код 0900 но мотор со статором 50).	Последние цифры индустриального кода: 0005, 0055 и 0905.
Новый модуль 3.5 <b>не может быть установлен.</b>  <u>Исключение:</u> модели с 1400 и 1600 об/мин, для которых новый модуль 3.5 <u>может быть установлен с новым еергом.</u>	Новый модуль 3.5 <b>может быть установлен с заменой ППЗУ и проводов.</b>  <u>Исключение:</u> AML119TK (30588) на которую новый модуль <u>НЕ может быть установлен.</u>	Модуль 3.5 <b>может быть установлен.</b>

**СМ с сушкой с трехфазным двигателем английского производства**

Машины с модулем 2.3 и трехфазным мотором	Машины с модулем 3.5
Новый модуль 3.5 не может быть установлен.	Модуль 3.5 может быть установлен.

**Организация поставки запасных частей**

Оба модуля, новый 3.5 и предыдущей модификации 2.3 доступны для заказа как запасные части.

Обращайте особое внимание на соответствие кодов при заказе модулей и ППЗУ, а также проводов, если они требуются.

**Коды модулей**

Модели	Старый код	Новый код
СМ фронтальной загрузки (коды заводов 80 и 91)	C0097554	C00119349
	C0093916	
СМ с верхней загрузкой (завод 91)	C00108982	C00119349
Завод код 94	C00099905	C00119349

**Коды жгутовых соединений проводов**

Модели	Старый код	Новый код
Машины с верхней загрузкой с автопарковкой барабана	C00112822	C00141995
СМ с сушкой итальянского производства (завод 80)	C00093917	C00141769
СМ с сушкой английского производства (завод 94)	C00115576	C00142746 (клапан воды/NTC)
		C00142747 (вентилятор сушки)

Для корректировки кодов ППЗУ, см. Информационные сообщения в Service Net (их номера приведены в начале этого документа).