

Инструкция по эксплуатации

Цифровые ювелирные весы с калибровкой и подсчета количества модели MIOТА-52, MIOТА-302, MIOТА-502


Характеристики для модели	MIOТА-52	MIOТА-302	MIOТА-502
Максимальный вес взвешивания	50 грамм	300 грамм	500 грамм
Минимальный вес взвешивания	0,05 грамм	0,5 грамм	1 грамм
Градуйровка (шаг взвешивания)	0,01 грамм	0,05 грамм	0,1 грамм
Калибровочный вес	50 грамм	100 грамм	100/200 грамм
Погрешность в измерениях	0,01 грамм	0,05 грамм	0,1 грамм
Температура эксплуатации	10 C° до 40 C°		

В комплект входит:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Весы электронные | - 1 шт. |
| 2. Батарейка AAA | - 2 шт. |
| 3. Калибровочная гиря | - 1 шт. |
| 4. Гарантийный талон | - 1 шт. |

Технические характеристики:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Электропитание | 3V / 2 x AAA |
| 2. Размер/ габариты | 177 x 80 x 19 мм |



Сервисная информация на дисплее

- | | |
|------|---|
| LO | - Разряжена батарея – замените батареи |
| FAIL | - Ошибка при калибровке – необходима повторная калибровка |
| PASS | - Калибровка выполнена |
| OuEr | - Весы перегружены – удалите груз |
| UnSt | - Весы не устойчивы – ошибка взвешивания |
| OutZ | - Необходима калибровка – ошибка взвешивания |

Цифровые Ювелирные Весы изготовлены для индивидуального применения. В приборе используется высоко-точный сенсор, благодаря этому весы точно и стабильно определяют вес.

1. Вставьте две батарейки в прибор соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека. Разместите весы на ровной горизонтальной поверхности.

2. Для активации весов нажмите кнопку **ON/OFF** на дисплее отобразится "0.0", далее откалибруйте весы. Для этого удерживайте 3 секунды кнопку **CAL/MODE** до появления надписи "CAL", далее повторно нажмите кнопку **CAL/MODE** через 3 секунды на дисплее отобразится калибровочный вес (**50,100,200гр**) поставьте калибровочную гирю в центр платформы весов, по завершении калибровки отобразится **50,100 или 200**, весы готовы к работе.

3. Для смены единиц измерения последовательно нажимайте на кнопку **CAL/MODE**

4. Для исключения тары из веса, используйте кнопку **TARE/ZERO**

5. Для Определения пропорций соотношения массы предметов и подсчета количества предметов используйте функцию счетный режим - **PCS**

Использование функции PCS (подсчет количества)

1. Включите весы.
2. Положите на весы 25, 50, 75 или 100 предметов.
3. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку **PCS** - на экране появится число 100.
4. Кнопкой **CAL/MODE** выберите количество предметов 25-50-75-100.
5. Нажмите на кнопку **PCS** - на экране появится знак **P**

При знаке **P** весы будут показывать количество предметов. Для выхода из режима ВЗВЕШИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ нажмите на кнопку **CAL/MODE** или выключите, а затем включите весы.

Внимание!!! Разряженная батарейка, неустойчивое положение весов снижают точность взвешивания. При разрядке батареи на табло появится символ **LO**

***Не превышайте максимальный вес взвешивания.**

***Не допускайте попадания на весы воды и других жидкостей.**

***Не оставляйте батарейки в приборе на длительный срок.**

***Не используйте весы вблизи источников электромагнитных волн.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВЕСЫ модели **MIOTA-52, MIOTA-302, MIOTA-502**

Организация / продавец

Дата продажи: «__» «_____» 200__ г.

М.П.

Подпись продавца _____

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный талон должен быть правильно и полностью заполнен торгующей организацией.
 2. Данный талон дает право на устранение дефектов изделия в течение 6 месяцев со дня передачи изделия покупателю. Срок службы изделия - 5 лет со дня передачи покупателю.
 3. Гарантийное обслуживание не производится в случае: Неправильного использования изделия; отсутствия чека; механических повреждений изделия; повреждения защитных пломб (наклеек); следов воздействия химических веществ, жидкостей, грязи, насекомых; отсутствия упаковки или ее повреждения.
- По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д.18
Торговый комплекс "Митинский Радиорынок" Павильон 198

Розничная и оптовая торговля Ювелирными весами тел. 89261065410