



Mischer/Osz./ZF

ZF/Demod



AM




FELDS

Falhas nos furos metalizados!

PL-20

1457

BOSTON CCZ



X

X BAV70 avançado
 não tem defeito no
 LCD < 1/1000, só
 aparece c/ algum
 permanente ligada.



