


DE Steuermodul für 2-fach Induktionsmulden und Domino Induktion

Wird das Steuermodul bei den betroffenen Geräten des Projektes Induktion III ausgetauscht, muss unbedingt der beiliegende Brückeanschluss (Ident-Nr. **174934**) bei „X“ eingesetzt werden.

Liegt diese Anschlussbrücke nicht bei, so muss **174934** nachbestellt werden!



174934

GB Control module for induction III

If you must change the control module of the concerned appliances of project induction III, you must fit the enclosed bridge (spare part No. **174934**) on position X, too.

As there's no bridge in the package of the spare part, please order it!

FR Module de commande ind III

En cas d'échange du module de commande sur les appareils avec 2 inductions et dominos induction III, il faut impérativement mettre en place un cavalier (réf. **174934**).

Si le cavalier n'est pas inclus, il faut commander la pièce 174934 séparément !

ES Placas de control para modelos 2i y domino de inducción III

Si se debe cambiar el módulo de control de los aparatos afectados del proyecto de ind III, se debe colocar el puente adjuntado (código de repuesto **174934**) en la posición X, también.

Si no hubiera puente en el embalaje del repuesto, por favor pedir el código 174934 !

NL Stuurmodul (induction III)

Als de stuurmodule van apparaten met 2 inductiezones en bij Domino inductie vervangen moetworden, moet op de nieuwe een draadbrug (bestelnummer **174934**) worden aangesloten (X)

Als er geen draadbrug bijlegt, 174934 naarbestellen aub.