

Pinout diagram for the B2BA006 component, showing 15 pins. The pins are labeled as follows:

- Pin 1: +33V
- Pin 2: SCL
- Pin 3: SDA
- Pin 4: ENA
- Pin 5: MASSE
- Pin 6: FBAS_SAT
- Pin 7: FM
- Pin 8: MASSE
- Pin 9: F
- Pin 10: K
- Pin 11: +5V
- Pin 12: +12V
- Pin 13: G
- Pin 14: G
- Pin 15: G

снять переключатель
для включения

снять переключатель
для включения

